

INDUSTRIAL

TECHNOLOGY REVIEW

ปีที่ 19 ฉบับที่ 245 เมษายน 2556

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์กึ่งมองเห็น ภาพและแพนท์ความร้อน

Fluke VT02 Visual IR Thermometer

**ปฏิวัติ
วงการ**

แสดงแผนที่ความร้อน
บนภาพจริง ปรับระดับ
ความโปร่งใสได้

เคอร์เซอร์อ่านค่า
อุณหภูมิที่กึ่งกลาง
จากภาพ

ระบบขยายผลลัพธ์ในตัว
ใช้งานง่าย
ได้รากให้ได้



แสดงค่าอุณหภูมิ
ของจุดที่วัดอย่าง
แม่นยำ

แสดงค่า emissivity
ของพื้นผิวตัวถุที่ต้องค่าไว้

ตรวจหาตำแหน่งจุด
ร้อน-เย็นอัตโนมัติ

ขนาดกระหัตต์
ทันทัน พกพาได้ทั่ว
ไปงานได้ทุกที่

FLUKE

ฟลู๊ค..มั่นใจทุกค่าที่วัด

แนะนำสำหรับ..




งานไฟฟ้า



งานซ่อมบำรุงในโรงงาน



งานปรับอากาศ HVAC/R



งานซ่อมรถยนต์

Fluke VT02 เป็นการรวมคุณสมบัติ
การวัดอุณหภูมิแบบใหม่สัมผัสเข้ากับ
การมองเห็นภาพของกล้องด้วยภาพ
ความร้อน กลายเป็นเครื่องมือชั้นนำใหม่
ในงานซ่อมบำรุง ที่วัดอุณหภูมิด้วย
อินฟราเรดพร้อมกล้องแสดงภาพ
และแพนท์ความร้อนในตัว

สนใจติดต่อ ศูนย์บริการ 08-1555-3877
ศูนย์จิราภู 08-3823-7933

บริษัท เมโทรนิกซ์ จำกัด
www.measuretronix.com



www.measuretronix.com/irthermometer

- การใช้งานซอฟต์แวร์ชั้นนำ 1 เพลส
สำหรับคอมพьюเตอร์ระบบปรับอากาศ
- ทำความสะอาดรักษาอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ
- ระบบผลิตไฟฟ้าความร้อนและความเย็นร่วม
แนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามวิถีของดิจิทัล

- การสร้างความสามารถหลักในโซลูชันค่า
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
- บทบาทเชิงรุนเรื่องเชิงรุกของ งานด้านการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร
- อุตสาหกรรมที่ใหญ่ นำไปสู่ผลิตภัณฑ์
ทางเลือกเพื่อโลก
- แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2556

ISSN 0859-0095

04
9 770859 009004

ซีเอ็ด
50 บาท

<http://www.thailandindustry.com>

FLUKE

ฟลุค..มั่นใจทุกค่าที่วัด




www.measuretronix.com/irthermometer

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์กึ่งมองเห็นภาพและแพนท์ความร้อน

Fluke VT02 Visual IR Thermometer



งานปรับอากาศ HVAC/R



งานซ่อมรถยนต์




งานซ่อมบำรุงในโรงงาน



งานไฟฟ้า



Fluke VT02 Visual
Infrared Thermometer



แสดงภาพแพนท์ความร้อน
พร้อมอ่านค่าอุณหภูมิ

ทางเลือกใหม่ที่ประยุกต์ให้ประโยชน์สูงสุด

Fluke VT02 กล้องอินฟราเรดวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส
ให้กับภาพจริงและแพนท์ความร้อนของบริเวณที่กำลังวัด
ช่วยซึ่งจุดปัญหาได้กันที ละอ่านอุณหภูมิได้แม่นยำ

สนใจติดต่อ:

คุณธีรวัฒน์ 08-1555-3877,


คุณจิราศุ 08-3823-7933

รุ่นใหม่ล่าสุด ! ขอแนะนำ เครื่องมือช่างใหม่ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเห็นภาพ


Fluke VT02 Visual IR Thermometer อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเห็นภาพ วิวัฒนาการใหม่ของเครื่องมือเพื่องานซ่อมบำรุง



Fluke VT02 เป็นการรวมคุณสมบัติการวัดอุณหภูมิเข้ามาในแบบเดียวกับการมองเห็นภาพของกล้องมองภาพความร้อน กลายเป็นเครื่องมือชั้นนำใหม่ในการซ่อมบำรุง ที่วัดอุณหภูมิ ด้วยอินฟราเรดพร้อมกล้องแสดงภาพและแผนที่ความร้อนในตัว



อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเห็นภาพของ Fluke เป็นความลับที่สมบูรณ์ของสมรรถนะการใช้งานที่สูงและราคาที่ย่อมเยา โดยการใช้เซ็นเซอร์ชนิด Hyper-thin Pyroelectric ที่คันคิดใหม่ ทำเป็น Array ขนาดพอดีเหมาะสมในการสร้างแผนที่ความร้อน ข้อนบนลงภาพจริง ผลักดันเครื่องมือชั้นนำใหม่ที่เติมช่องว่างของงานที่การอ่านอุณหภูมิจุดเดียวไม่เพียงพอ ในขณะที่กล้องถ่ายภาพความร้อนความละเอียดสูงก็เกินความจำเป็น และด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย จึงไม่จำเป็นต้องมีการอบรมความรู้ขั้นสูง



ในตอนนี้ แทนที่จะต้องทำการวัดและจดบันทึกอุณหภูมิที่ละๆๆไปเรื่อยๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติอย่างยากลำบาก คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของแผนที่ความร้อนข้อนอยู่บนภาพจริงของบริเวณวัตถุที่กำลังวัดได้ในทันที และมองเห็นเป็นอย่างมาก ที่ต้องการได้ชัดเจนโดยง่าย ไม่ต้องเดาสุมอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมานานแต่ไม่เคยมีมาก่อน บันทึกเป็นจริงแล้วโดย Fluke

เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานของคุณ

เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีแต่ละอย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์แบบไหน

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์



- วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสโดยทั่วไป ในจุดที่ความแม่นยำและตำแหน่งที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องสำคัญ
- วัดอุณหภูมิที่ละๆๆ โดยจำนวนจุดที่ต้องการวัดไม่มากมายนัก
- สภาพแวดล้อมเราว้ายหรืออันตราย ต้องการเครื่องมือที่ทนทาน
- งานวัดอุณหภูมิที่สูงมาก ต้องการซ่วงวัดอุณหภูมิพิเศษเฉพาะ

Fluke VT02 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเห็นภาพ



- การพัฒนาที่โดยกว้าง เพื่อมองหาจุดที่ร้อนหรือเย็นกว่าปกติได้อย่างรวดเร็ว (Preventive Maintenance)
- พื้นที่ซึ่งภาพแผนที่ความร้อนและภาพดิจิตอล สามารถบ่งบอกโอกาสของปัญหาได้ (เช่น แผนหน้าบัดเบิกเกอร์)
- ต้องจัดทำเอกสารรายงานการติดตั้งและซ่อมบำรุง
- เบริยบเทียบและติดตามสภาพของเครื่องลักษณะตามช่วงเวลา



กล้องถ่ายภาพความร้อน

- ใช้ในการตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาที่ขับข้อน ต้องการภาพความร้อนที่มีรายละเอียดสูง
- ตรวจหาจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เล็กน้อยมาก
- วัดอุณหภูมิน้ำลายๆ ระยะที่เลนส์ Wide Angle และ Telephoto ช่วยได้มาก
- จุดวัดอุณหภูมิมีขนาดเล็กมาก

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Fluke VT02 และ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ก่อน ๆ ไป

เครื่องมือวัดคุณภาพอินฟราเรด (IR-Thermometer) แบบดั้งเดิมราคาไม่แพงและสะดวกในการใช้งาน แต่มีข้อจำกัดในการวัดคุณภาพที่เป็นค่าเฉลี่ยของพื้นที่ ซึ่งผู้ใช้มองไม่เห็นตำแหน่งดังกล่าว และถ้าวัดที่ระยะห่างออกไปจะมีผลทำให้ความแม่นยำลดลงอย่างมาก



คุณสมบัติ	IR Thermometer	Fluke VT02 Visual IR Thermometer
ข้อมูลความร้อนกับภาพจริง	-	✓ เป็นมาตรฐาน
ปรับระดับความโปร่งใส	-	ปรับได้ที่ระดับ 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
บันทึกภาพจริงและภาพความร้อนพร้อมกัน	-	✓
ไฟกัลพรี	✓	✓
แสดงอุณหภูมิและเย็น	-	✓
ปรับระยะ NEAR/FAR	-	✓ ที่ระยะ ≤ 23 ซ.ม.(9 นิ้ว)
ซอฟต์แวร์แต่งรูปและทำรายงาน	-	มาตรฐาน ใช้พรี, แชร์พรี
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ AA	แบตเตอรี่ AA ใช้งานได้ 8 ชม.

ด้วย Fluke VT02

- ไม่ต้องผิดพลาดกับการวัดข้ามจุดที่เป็นปัญหาโดยไม่รู้ตัว
- มองเห็นได้ชัดเจนว่ากำลังวัดอะไร ตรงไหน อย่างแม่นยำ
- ทำงานได้รวดเร็ว เพราะไม่ต้องค่อยๆ ดับบันทึกคุณภาพที่ระยะ
- บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำและจัดทำรายงาน การแก้ไขที่ดำเนินการไป
- ออกแบบสำหรับงานอย่างมืออาชีพ ลดความผิดพลาด เพิ่มความน่าเชื่อถือ

Fluke VT02 หลักสูตรด้วยภาพความร้อน

Fluke VT02 เป็นเครื่องมือตรวจสอบปัญหาขั้นต้นได้เป็นอย่างดี ด้วยขนาดที่กะทัดรัด ราคาประหยัด พกติดตัวและหยิบใช้ได้ทันที สำหรับทีมงานซ่อมบำรุงทุกคน มีระบบช่วยคาดในตัว สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องอบรมการใช้งาน เป็นพิเศษแต่อย่างใด



Feature	Thermal Imager	Fluke VT02 Visual IR Thermometer
ข้อมูลความร้อนกับภาพจริง	ได้เฉพาะบางรุ่น	✓ เป็นมาตรฐาน
ปรับระดับความโปร่งใสของภาพ	ได้เฉพาะบางรุ่น	ปรับได้ที่ระดับ 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
บันทึกภาพจริงและภาพความร้อนพร้อมกัน	ได้เฉพาะบางรุ่น	✓
ไฟกัลพรี	ได้เฉพาะบางรุ่น	✓
แสดงอุณหภูมิและเย็น	✓	✓
ปรับระยะ NEAR/FAR	-	✓ ที่ระยะ ≤ 23 ซ.ม.(9 นิ้ว)
เทคโนโลยีไร้ขั้นตอน	มีขั้นตอน ภาพหยุดชั่วขณะระหว่าง Calibrate	✓
ซอฟต์แวร์แต่งรูปและทำรายงาน	✓	มาตรฐาน ใช้พรี แชร์พรี บางรุ่นต้องซื้อต่างหาก
แบตเตอรี่	ใช้งานได้ 4 ชม. ด้วยแบตเตอรี่เพิ่ม	แบตเตอรี่ AA ใช้งานได้ 8 ชม.
ขนาดหัวตัวรับ	-	✓

ด้วย Fluke VT02

- ถูกเหลือเชื่อ ราคาต่ำกว่ากล้องถ่ายภาพความร้อน 5-10 เท่า
- ให้ภาพและแผนที่ความร้อนขั้นบนภาพจริงของบริเวณที่กำลังวัด ชี้จุดปัญหาได้แม่นยำ
- ระบบ Focus-free รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาปรับไฟกัลพรีเป็นจุด ๆ
- มีระบบการทำงานที่ช่วยคาดในตัว ไม่จำเป็นต้องอบรมพิเศษ
- มีซอฟต์แวร์ออกแบบรายงานอย่างมืออาชีพและพร้อมให้ใช้งาน

คุณสมบัติและคุณประโยชน์อันโดดเด่น 5 ประการ



1. วัดอุณหภูมิอย่างมั่นใจ

อนฟราเรดเทอร์โนมิเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัดอุณหภูมิเป็นค่าเฉลี่ยของพื้นที่ ซึ่งรวมกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น วัดอุณหภูมิที่เครื่องกล้องดูไฟ ยิ่งอยู่ห่างความแม่นยำก็ยิ่งลดลง แต่ Fluke VT02 สามารถมองเห็นภาพของจุดที่กำลังวัดได้อย่างชัดเจน แม่นยำ




2. ตรวจพบปัญหาได้ทันที

ไม่ต้องพยายามที่จะค่าวัดทำเป็นตารางแสดงอุณหภูมิ ที่ทั้งเสียเวลาและผิดพลาดได้ง่าย ใบอนุญาตทำงานจะแสดงอุณหภูมิที่ทั้งได้โดย Fluke VT02 แสดงแผนที่ความร้อนเป็นภาพอนฟราเรด ซึ่งอนุญาตให้ดูทุกอย่างในบริเวณที่วัดในทันที คุณสามารถเบร์ยนเทียบกับภาพที่บันทึกไว้ก่อนหน้า เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาและประหยัดเงิน



นอกจากนี้ Fluke VT02 ยังมีปุ่มปรับ NEAR/FAR สำหรับการซ่อนภาพอนฟราเรดและภาพดิจิตอลที่แม่นยำเหมาะสมกับระยะห่าง โดยที่ระยะใกล้กว่า 23 ซ.ม. ใช้ NEAR และใช้ FAR ที่ระยะไกลกว่า 23 ซ.ม.




มีเครื่องซอร์ค่า
อุณหภูมิที่
กึ่งกลางของภาพ
อย่างแม่นยำ



3. แสดงจุดที่ร้อนสุดและเย็นสุด

ภาพอนฟราเรดสามารถชี้จุดที่ร้อนสุดด้วยกล้องสีแดง และจุดเย็นสุดด้วยกล้องสีเขียว โดยที่คุณไม่ต้องอ่านค่าตัวเลข อุณหภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาตำแหน่งที่สูงในได้อย่างแม่นยำ เมื่อใช้ร่วมกับการซ่อนภาพดิจิตอลที่ระดับความโปร่งใสต่าง ๆ



4. ซอฟต์แวร์ SmartView® จัดทำเอกสารและรายงานอย่างมืออาชีพ

ด้วยซอฟต์แวร์ SmartView® ที่มีให้พร้อม คุณสามารถจัดทำเอกสารรายงานปัญหาและการแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองอย่างง่ายดาย ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีแบบแผนและมืออาชีพ



5. ตรวจค้นปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

Fluke VT02 ออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด มีอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องไฟล์สต็อก เพียงเล็งแล้ววัด ก็สามารถตรวจค้นปัญหาได้ทันที ด้วยระบบชัญชลดาดในตัว จึงใช้งานได้ทุกคนโดยไม่ต้องอบรมเป็นพิเศษ

ตัวอย่างการใช้งานด้านต่าง ๆ



■ งานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรม

- ตรวจสอบความผิดปกติที่เป็นไปได้ โดยมองหาจุดที่ร้อนเพื่อชี้จุดที่อาจเกิดการลีกหรือไมโครริงจักรและอุปกรณ์ เพื่อคุ้มครองระบบผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เช่นที่
- หน้าสัมผัสของวิเลสตาร์มอเตอร์ และการไอเวอร์โนลด
 - ปั๊ม, แบริง และขดลวด
 - สายพาน และเพลาขับ
 - ไฟฟ้าไอเวอร์โนลด ปัญหาสายไฟ
 - ตรวจสอบสมรรถนะระบบ




■ งานปรับอากาศ (HVAC/R)

- ด้วยการปรับการซ่อนภาพที่ระดับความโปร่งใส 25%, 50% และ 75% ใน การตรวจสอบอุณหภูมิ ช่วยให้มองเห็นปัญหาและรายละเอียดได้โดยง่าย และจัดทำรายงานจากภาพที่บันทึกไว้ เช่น
- ระบบทำความร้อน และระบบทำความเย็น
 - ตรวจสอบแบบริงที่ชำรุด
 - ตรวจสอบอุณหภูมิและปรับเทียบอุณหภูมิในแต่ละโซนให้ถูกต้อง



■ งานไฟฟ้า

- ไม่ต้องทำตารางบันทึกค่าดูอุณหภูมิที่จะจุดที่นำไปเสื่อม化 ด้วยภาพแสดงแผนที่ความร้อนทั้งพื้นที่ในทันที พร้อมรายงานอย่างมีอิสระ
- ตรวจสอบอุณหภูมิของอุปกรณ์และหม้อแปลง
 - ตรวจสอบความร้อนที่ พิวร์ส, สายไฟ, ฉนวน, ขั้วต่อ, จุดเชื่อมต่อ และสิ่งที่
 - หลักเลี้ยงมอเตอร์ที่ไอเวอร์โนลด



■ งานตรวจซ่อมรถยนต์


- ตรวจสอบปัญหาระบบความร้อนและความเย็น, ปัญหาระบบไฟฟ้า, แบริงชำรุด ได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบเครื่องยนต์, เบรก, ระบบแอร์
 - ตรวจสอบสมรรถนะ
 - ตรวจสอบสายไฟ, แบริง และระบบไอเดีย
 - ระบบไฮดรอลิก, คอมเพรสเซอร์ และชีลเดอร์ต่าง ๆ



- งานปรับปรุงคุณภาพบ้านและอาคาร
ตรวจสอบปัญหาได้ละเอียดและรวดเร็ว
 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 - ตรวจสอบการติดตั้ง/ตรวจสอบ ระบบปรับอากาศ
 - ตรวจสอบคุณภาพหุ่มทิ่า ๆ ไป

ซอฟต์แวร์ SmartView®

จัดทำเอกสารรายงานบัญชาและการแก้ไขด้วยซอฟต์แวร์ SmartView® อันทรงประสิทธิภาพ แม้มพร้อม Fluke VT02 อุปกรณ์ที่ตลอดอายุใช้งาน ไม่จำกัดการใช้งาน



ความสามารถเด่นของซอฟต์แวร์ SmartView®

- มีอุปชั้นสำหรับใส่ข้อความ, แก้ไข และคุณภาพงาน
- มีตัวเลือกรายงานและเทมเพลตให้ใช้
- ปรับปรุงและวิเคราะห์ภาพถ่ายได้รวดเร็วและง่าย
- มี Report Wizard ช่วยแนะนำการทำรายงานโดยอัตโนมัติ
 - ให้ข้อมูลเชิงลึกในรูปได้โดยการลากแล้ววาง
 - อัพเกรดได้ตลอด ไม่จำกัดการใช้งาน

Fluke VT02 Visual IR Thermometer อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบheld



รายละเอียดคุณสมบัติโดยทั่วไป

- มีเ惜อร์เซอร์ที่ตำแหน่งกึ่งกลางบนจอภาพ เพื่อสะดวกในการวางแผนที่ต้องคำนึงถูกต้องค่าดูดคุณภาพ
 - เมื่อกดถ่ายภาพจะได้ทั้งภาพแผนที่ความร้อนและภาพจริงพร้อมกันในครั้งเดียว
 - ปรับระดับความโปร่งใสในการข้อมูลภาพอินฟราเรดกับภาพดิจิตอลได้ทั้งที่ตัวกล้องและในซอฟต์แวร์ ได้ที่ระดับ 0%, 25%, 50%, 75% และ 100% มีปุ่มปรับ NEAR/FAR สำหรับระยะใกล้กว่า 23 ซ.ม. (9 นิ้ว) และไกลกว่า เพื่อให้ได้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
 - ตรวจหาจุดร้อนและเย็นอัดโน้มติ แสดงด้วยกล่องสีแดงและสีเขียวบนจอภาพ
 - แม่ชอกฟ์ต์แวร์ SmartView® สำหรับจัดทำรายงานและปรับแต่งรูปอย่างมืออาชีพ
 - เล็งแล้วถ่าย ไม่ต้องไฟกัส ใช้งานง่าย ไม่ต้องอบรม
 - ช่วงวัดอุณหภูมิ -10 °C ถึง +250 °C (14 °F ถึง 482 °F)
 - แสดงค่า Emissivity บนจอ เพิ่มความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิบันทึกผลลัพธ์
 - ใช้แบตเตอรี่รرمดาขนาด AA 4 ก้อน ใช้งานได้ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง

- เก็บภาพได้ 10,000 ภาพ ในการ์ด Micro-SD ความโน้มเหล็ดไปยัง PC และอินพอร์ตเข้าซอฟต์แวร์
 - ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์รับภาพอินฟราเรดชนิด Hyper-thin Pyroelectric

อุปกรณ์ที่มีให้



- กระเบื้องแบบแข็ง
- การ์ดความจำ Micro-SD
- ตัวแปลง Micro-SD เป็นขนาดปกติ
- แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- สายคล้องมือ
- คู่มือการใช้ Quick Start แบบพิมพ์
- แผ่น CD ซอฟต์แวร์ SmartView®
- แผ่น CD คู่มือการใช้งาน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

คุณธีรวัฒน์ 08-1555-3877,

คุณจิราภุ 08-3823-7933



บริษัท เมชेऽร์ไทรนิกซ์ จำกัด

2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69

แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234

โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003

<http://www.measuretronix.com>

E-mail: info@measuretronix.com

100% ในมือสุด!!

หนังสือด้านอุตสาหกรรม

หาซื้อได้ที่ร้านเซเวิลบุคเชิญเตอร์
และร้านหนังสือทุกแห่งทั่วประเทศ



หาซื้อได้ที่ เชิญเตอร์ และร้าน Book Variety ทุกสาขา
หรือที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกแห่งทั่วไทย

สั่งซื้อตัวบันทึก กรุณาติดต่อ :

พี่ยายหาย บริษัท เชิญเตอร์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2739-8222

บริษัทเซเวิลบุคเชิญเตอร์

บริษัท ซีเอ็ดดูคัลเลจ จำกัด (มหาชน)
SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED

1858/87-90 Nation Tower, 19th Floor,
Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok 10260
Tel : 0-2739-8123 Fax : 0-2739-8117-8
E-mail : isourcing@se-ed.com