

อิเล็กทรอนิกส์ 376 กันยายน 2555

SEMICONDUCTOR ELECTRONICS PLUS 2555

Fluke Digital Multimeters

Solutions for every need

Fluke เท่านั้น ที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการ



ฟลูค...มั่นใจทุกค่าที่วัด

บทความน่าสนใจ..

- ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ของคุณเชื่อถือได้แค่ไหน ทำไมต้อง True RMS ?
- Lowpass Filter และ Ghost Voltage สำคัญอย่างไร
- มาตรฐานความปลอดภัย EN 61010-1 ในมิลติมิเตอร์

Fluke 117

พละตอก ไร้ถังจ่าย สำหรับช่างไฟฟ้า

Fluke 87V

งานอุตสาหกรรม และมอเตอร์โรตว์

Fluke 179

ฟังก์ชั่นครบ หนานาน ใช้งานนอกประสงค์

Fluke 287

Fluke 289

ความแม่นยำสูง จอแสดงผลกราฟิก

Fluke 27 II

Fluke 28 II

รุ่นสมบุกสมบัน กันน้ำกันฝุ่น

Promotion

ซื้อวันนี้ รับของแถมจุใจ (ดูรายละเอียดในเล่ม)



Fluke 233

จอแสดงผลอัตโนมัติหลาย

และรุ่นอื่นๆ ภายในเล่ม



บริษัท เมเจอร์อิเล็กทริก จำกัด
www.measuretronix.com



www.measuretronix.com/dmm

สนใจติดต่อ...
คุณลิขิตโชค 08-4710-7667
คุณพลสม 08-1834-0034

- ซิงโครไนส์กับคอนเวอร์เตอร์ เข้า 15V ออก 5V/10A
- 4 Channels Monitoring System
- ระบบนำร่องการบันทึบโดยใช้สัญญาณวิทยุ

- กำเนิดใหม่ขอบ WIMAX กับเส้นทางสู่ยุค 4G
- แลบบวาคหลอด LED ทำให้พิมพ์เจริญเติบโต ตอน 1
- แนะนำ AForge.NET Image Processing with C#



http://electronics.se-ed.com

COVER STORY

Fluke Digital Multimeters Solutions for every need Fluke เท่านั้น ที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการ

FLUKE

ฟลูค...มันใจทุกค่าที่วัด



บริษัท เมเชอร์โทรนิคส์ จำกัด

สนใจติดต่อ :

คุณสิทธิโชค 08-4710-7667

คุณจิรายุ 08-3823-7933

คุณพลธร 08-1834-0034



www.measuretronix.com/dmm

- ใหม่! รุ่นสมบุกสมบัน กันน้ำกันฝุ่น
Fluke 27/28 II
- ใหม่! จอแสดงผลถอดได้แบบไร้สาย
Fluke 233
- ความแม่นยำสูง จอแสดงผลกราฟิก
Fluke 287/289
- ฟังก์ชันครบ ทนทาน ใช้งานนอกประสงค์
Fluke 179
- พกสะดวก ใช้ง่าย สำหรับช่างไฟฟ้า
Fluke 117
- งานอุตสาหกรรม และมอเตอร์โรตารี
Fluke 87V
และรุ่นอื่น ๆ

Fluke 27 II และ Fluke 28 II มัลติมิเตอร์ รุ่นสมบุกสมบัน กันน้ำกันฝุ่น ระดับ IP67 สำหรับงานอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมเลวร้าย

Fluke 27 II และ Fluke 28 II ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด มาตรฐานใหม่สำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อม เลวร้าย โดยมีความสามารถและความแม่นยำสำหรับการตรวจค้น แก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ทั้ง 2 รุ่น สามารถทนน้ำ และทนฝุ่นได้ระดับ IP67 (กันฝุ่นละอองสมบูรณ์ แช่น้ำได้), ผ่านการรับรอง MSHA (ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่), ช่วง อุณหภูมิใช้งานกว้าง -15°C ถึง $+55^{\circ}\text{C}$ (5°F ถึง 131°F) ที่ ความชื้นสูงสุด 95%, ทนทานต่อการตกกระแทกได้สูง 3 เมตร (10 ฟุต) Fluke 20 Series ใหม่ นี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานใน สภาพแวดล้อมที่โหดร้ายทารุณได้เป็นอย่างดี





คุณลักษณะพิเศษ

- ตัวเครื่องปิดผนึกสนิทอย่างสมบูรณ์ ป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP 67 สำหรับงานในสภาพแวดล้อมเลวร้าย
- ออกแบบให้ทนทานต่อการตกกระแทกได้สูง 3 เมตร (ขณะมียางหุ้ม)
- โหมดวัดให้ค่าความละเอียดสูง 20,000 Count (28 II)
- ให้ค่า True-rms ทั้งแรงดันและกระแส วัดค่าได้แม่นยำในงาน Non Linear Signals (28 II)
- วัดแรงดันและกระแสโดยวิธี Average Responding (27 II)
- อ่านค่าง่าย ด้วยตัวเลขโตเด่น จอแสดงผลขนาดใหญ่ ปรับความสว่างได้ 2 ระดับ พร้อม Backlight
- ใหม่ Backlit Keypad ปุ่มกดเรืองแสง เพิ่มความสะดวกในพื้นที่ทำงานที่มีแสงสว่างน้อย
- ยางหุ้มเครื่องสลับหน้าได้ เพิ่มการปกป้องเครื่องขณะไม่ได้ใช้งาน
- ทนแรงดัน Spikes ได้สูง 8,000 โวลต์ ที่เกิดจากการตัดต่อโหลดหรือความผิดพลาดในระบบไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC และ ANSI
- มีโหมดพักเครื่อง ยืดอายุใช้งานแบตเตอรี่
- โหมดวัดค่า Relative ตัดค่าความต้านทานของสายวัด สำหรับการวัดความต้านทานต่ำ ๆ
- มีอุปกรณ์เสริมเป็นสายแขวนยึดด้วยแม่เหล็ก ช่วยตั้งค่า และอ่านตัวเลขได้สะดวก ขณะที่ใช้มือทำงานอื่น
- ได้รับ MSHA Approved สำหรับพื้นที่อันตราย
- ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสามารถในการวัด

- วัดแรงดัน AC และ DC ได้สูงถึง 1,000 V
- วัดกระแสได้ 10 A (สูงสุด 20 A ที่ 30 วินาที)
- วัดค่าตัวเก็บประจุได้ 10,000 mF
- วัดความถี่ได้ถึง 200 kHz
- แบนด์วิดท์ของแรงดัน AC เพิ่มขึ้นเป็น 15 Hz ถึง 20 kHz (28 II), 40 Hz ถึง 30 kHz (27 II)
- เป็นเทอร์โมมิเตอร์ในตัว วัดอุณหภูมิได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องวัดตัวอื่น

- วัดความต้านทาน วัดความต่อเนื่อง วัดไดโอด
- บันทึกค่า Min/Max และ Average ได้อัตโนมัติ เพื่อจับความเปลี่ยนแปลง
- ให้ค่า True RMS ทั้งแรงดัน และกระแส (28 II)
- มีฟังก์ชันเฉพาะสำหรับการวัดแรงดันและความถี่ในงาน Adjustable Speed Motor Drives และอุปกรณ์ที่มีการรบกวนสูง ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (28 II)

Fluke 233

มัลติมิเตอร์จอแสดงผลระยะไกลแบบไร้สาย



รุ่นใหม่ล่าสุด Fluke 233 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์จอแสดงผลระยะไกล ที่ช่วยให้คุณทำงานเสมือนอยู่ 2 ที่ในเวลาเดียวกัน ด้วยจอแสดงผลที่ถอดออกได้ ช่วยแก้ปัญหาที่ต้องพะวงพะวังกับการถือมิเตอร์และจับสายวัดพร้อมกันในขณะวัดค่า หรือการวัดในที่เข้าถึงยาก การวัดค่าในพื้นที่แยกขาดจากกันด้วยลิmitsวิตช์หรือไอโซเลเตอร์ นอกจากนี้ Fluke 233 ยังออกแบบมาเพื่อใช้งานในบริเวณพื้นที่ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงจุดที่ทำการวัดอย่างใกล้ชิดไม่ได้ เช่น คลื่นรุม หรือ พื้นที่เสี่ยงอันตราย



จุดวัดอยู่สุดเอื้อม เข้าถึงยาก



จุดวัดกับจุดปรับแต่งของคุณละเอียด จุดวัดอยู่ที่เสี่ยงอันตราย



เพิ่มความสนใจที่จุดวัดได้เต็มที่ ตรวจสอบระบบไฟฟ้ารถยนต์

คุณลักษณะพิเศษ

- ใช้เทคโนโลยีไร้สาย ช่วยให้แสดงผลเคลื่อนย้ายได้ในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากจุดที่ทำการวัด เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน
- จอแสดงผลถอดได้ ด้านหลังเป็นแม่เหล็ก สะดวกในการยึดติดทุกที่เพื่ออ่านค่าโดยสะดวก
- วัดค่าได้โดยไม่ต้องถือตัวมิเตอร์ไว้ในมือ จึงสามารถพกพา ความสนใจไปที่โพรบและเพิ่มความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้า
- ใช้คลื่นความถี่วิทยุกำลังต่ำ ไม่มีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงในการวัด
- เมื่อเสียบจอแสดงผลไว้ตามปกติ ก็ใช้งานเหมือนมัลติมิเตอร์ทั่วไป
- ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ ยืดอายุใช้งานแบตเตอรี่
- คลื่นวิทยุถูกปิดโดยอัตโนมัติ ทันทีที่จอถูกเสียบกลับเข้าที่
- วัดสัญญาณ Non-linear ได้ถูกต้อง ด้วยค่า True-rms ทั้งแรงดันและกระแส
- บันทึกสัญญาณเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ด้วยฟังก์ชัน Min/Max
- ทดสอบความต่อเนื่องและไดโอดได้
- จอแสดงผลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ มี Backlight ที่สว่างชัด อ่านค่าได้ง่าย
- แบตเตอรี่ใช้งานได้ 200 ชั่วโมง
- ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสามารถในการวัด

- ให้ค่า True RMS ทั้งแรงดัน และกระแส
- วัดแรงดัน AC และ DC ได้สูงถึง 1,000 V
- วัดกระแสได้ 10 A (สูงสุด 20 A ที่ 30 วินาที)
- วัดค่าตัวเก็บประจุได้ 10,000 mF
- วัดความถี่ได้ถึง 50 kHz

- เป็นเทอร์โมมิเตอร์ในตัว วัดอุณหภูมิได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องวัดตัวอื่น
- วัดความต้านทาน วัดความต่อเนื่อง วัดไดโอด
- บันทึกค่า Min/Max และ Average ได้อัตโนมัติ เพื่อจับความเปลี่ยนแปลง

Fluke 287 และ Fluke 289

True-rms Graphing Multimeter

ความสามารถขั้นสูงสำหรับมืออาชีพโดยเฉพาะ

Fluke 287/289 เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบ True-rms ความสามารถระดับสูง ทำ Data Logging และ TrendCapture จอแสดงผลแบบ Dot Matrix ให้รายละเอียดผลการวัดเป็นรูปภาพได้ มีความละเอียดและความแม่นยำสูง Fluke 289 เหมาะสำหรับงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม เช่น ปัญหามอเตอร์โรตารี, Plant Automation, Power Distribution และอุปกรณ์ Electro Mechanical Equipment ส่วน Fluke 287 เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ



Fluke 289
สำหรับงานอุตสาหกรรม



Fluke 287
สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติและความสามารถของ

Fluke 287 และ Fluke 289

- จอแสดงผลขนาดใหญ่แบบ Dot Matrix ความละเอียด 50,000 Count, 1/4 VGA พร้อม Backlight แสดงผลได้รวดเร็ว ช่วยให้อ่านค่าได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ




- มีฟังก์ชัน Data Logging สำหรับบันทึกข้อมูล และทำการพล็อตค่าเป็นเส้นกราฟด้วย TrendCapture ช่วยในการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลายาว ๆ โดยสามารถเก็บบันทึกได้ถึง 10,000 ค่า และพล็อตกราฟได้ที่หน้าจอทันที
- มีปุ่มช่วยเหลือนิ้ว “i” Button ให้คำแนะนำในการวัดค่าทันทีที่หน้าจอ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
- บันทึกข้อมูลแยกเป็น Sessions หรือบันทึกต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 200 ชั่วโมง
- มีฟังก์ชัน LoZ ที่มีอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำ ลดความผิดพลาดจาก Ghost Readings และเพิ่มความปลอดภัยในการทดสอบสายตัวนำว่ามีไฟฟ้ายู่หรือไม่ (เฉพาะรุ่น 289)
- ฟังก์ชัน LoPass ฟิลเตอร์ วัดแรงดันและความถี่ได้อย่างแม่นยำ ในวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์แบบปรับความเร็ว หรือวงจรไฟฟ้าที่มีการรบกวนสูง (เฉพาะรุ่น 289)
- มีย่านวัดความต้านทานต่ำ 50 โอห์ม สำหรับวัดเปรียบเทียบความต้านทานขดลวดต่างๆ หรือหน้าสัมผัสไฟฟ้า (เฉพาะรุ่น 289)



- ปุ่มใช้งานแบบ Scroll และ Soft Key สะดวกต่อการเรียกใช้ปุ่มควบคุม และเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ
- บันทึกเหตุการณ์และแนวโน้ม ช่วยในการตรวจแก้ไขปัญหาชนิดมาๆ หายๆ (Intermittent Events)
- ให้ค่า True-rms ทั้งกระแสและแรงดัน
- วัดแรงดัน AC/DC 1,000 V, กระแส AC/DC 10 A ความแม่นยำ 0.025%DC
- วัดความต้านทาน, ความถี่, ตัวเก็บประจุ
- วัดอุณหภูมิได้สูงสุด 1350 °C ด้วยโพรบเทอร์โมคัปเปิล
- หาค่า Min/Max ได้รวดเร็วภายใน 250 ms
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยอินเตอร์เฟซ USB เพื่อการส่งผ่านข้อมูลให้กับซอฟต์แวร์ FlukeView และการสอบเทียบโดยไม่ต้องเปิดฝาเครื่อง
- มาตรฐานความปลอดภัย CAT III 1000 V / CAT IV 600 V


มัลติมิเตอร์ที่มีความสามารถขั้นสูง สำหรับทุกความต้องการของมืออาชีพ ที่เก็บบันทึกข้อมูลและแสดงผลเป็นกราฟิกได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ

ในงานระดับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสมรรถนะ, ความเที่ยงตรงและความแม่นยำ ตลอดจนขีดความสามารถขั้นสูง Fluke ตอบสนองได้ด้วยมัลติมิเตอร์แบบ True-rms ที่มีความสามารถ Data Logging และ TrendCapture ใน รุ่น 287 ที่ออกแบบมาสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ และ รุ่น 289 สำหรับงานอุตสาหกรรม




• มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันที

ด้วยความสามารถขั้นสูงของการบันทึกข้อมูล และการพล็อตเส้นกราฟด้วย TrendCapture ช่วยให้เห็นเหตุการณ์แบบมาๆ หายๆ โดยง่าย ช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ล่วงหน้า



• สมรรถนะ, ความแม่นยำและความสามารถขั้นสูง

ตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหาในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ ด้วยฟังก์ชัน LoZ ที่มีอินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำ และ LoPass ฟิลเตอร์ (เฉพาะรุ่น 289)



• ใช้งานง่าย

ปุ่มใช้งานแบบ Scroll และ Soft Key สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมปุ่มช่วยเหลือนิ้ว “i” Button ให้คำแนะนำขณะใช้



● **พร้อมทำรายงานอย่างมืออาชีพ**

โอนย้ายข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านสายเคเบิล เพื่อจัดทำรายงานด้วยซอฟต์แวร์ FlukeView Forms

ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์ของคุณ เชื่อถือได้แค่ไหน? ทำไมต้อง True RMS?



การวัดค่ากระแสไฟฟ้าให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำในงานอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, มอเตอร์ปรับความเร็ว และอื่นๆ ที่มีการดึงกระแสไฟฟ้าเป็นพัลส์สั้นๆ แทนการดึงกระแสที่ระดับคงที่จากสายที่จ่ายเข้ามา อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุให้มิเตอร์ทั่วไปที่ตอบสนองด้วยค่าเฉลี่ยมักอ่านค่าได้ผิดพลาด

ดังนั้นหากคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ฟิวส์ขาดโดยหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ อาจต้องโทษไปที่มิเตอร์ที่คุณใช้งานแล้วละ ที่ไม่สามารถบอกปัญหาได้

● **Average-responding**


เมื่อเราพูดถึงค่ากระแสไฟฟ้า AC โดยปกติหมายถึงค่า Effective Heating หรือค่า RMS (Root Mean Square) ของกระแสไฟฟ้า ซึ่งค่าดังกล่าวเทียบเท่ากับ กระแสไฟฟ้า DC

ที่ให้ค่าความร้อนเดียวกันกับกระแสไฟฟ้า AC ที่กำลังวัด วิธีที่ใช้กันทั่วไปในการวัดค่า RMS ด้วยมิเตอร์ ก็โดยการเรกติไฟร์กระแส AC ซึ่งได้เป็นค่าเฉลี่ย แล้วนำมาคูณด้วยแฟกเตอร์ 1.1 ค่าแฟกเตอร์นี้เป็นค่าคงที่ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย (Average) กับค่า RMS ของสัญญาณรูปไซน์บริสุทธิ์ (Perfect Sinewave) เท่านั้น


อย่างไรก็ตาม ถ้ารูปคลื่นที่วัดค่ามิได้เป็นรูปไซน์บริสุทธิ์ ค่าความสัมพันธ์นี้ก็ไม่สามารถใช้ได้ ถูกไหม นี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้มิเตอร์ที่ตอบสนองแบบค่าเฉลี่ย (Average Responding) จึงมักให้ค่าวัดกระแสที่ไม่ถูกต้องในงานระบบไฟฟ้าปัจจุบัน

● **Linear and Non-linear Loads**

Linear Loads หรือโหลดที่ดึงกระแสต่อเนื่องเป็นเชิงเส้น ที่ประกอบไปด้วย ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ และขดลวดเหนี่ยวนำ ที่แน่นอน ซึ่งไม่มีปัญหาในการวัดค่ากระแส (ดูรูปที่ 1) แต่ถ้าเป็น Non-linear Loads เช่น ตัวขับมอเตอร์แบบปรับความเร็ว และพวกอุปกรณ์สำนักงานที่มีภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเหล่านี้ ทำให้กระแสมีความผิดเพี้ยน (ดูรูปที่ 2)



รูปที่ 1 รูปคลื่นของกระแสที่มี Linear Load



รูปที่ 2 รูปคลื่นของกระแสที่มี Non-linear Load


การวัดค่า RMS ของกระแสที่ผิดเพี้ยน ด้วยมิเตอร์แบบ Average-responding จะให้ค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 50% (ดูรูปที่ 3) เป็นเหตุให้คุณงุนงนไม่เลิกกว่า เหตุใดฟิวส์ขนาดทนกระแส 14 แอมป์ จึงขาดแล้วขาดอีก ทั้งที่ค่ากระแสอ่านได้จากมิเตอร์ที่คุณใช้บอกว่า 10 แอมป์เท่านั้น

| Type Of Meter | Measuring Circuit | Response To Sine Wave | Response To Square Wave | Response To Distorted Wave |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Average-responding | Multiplies rectified average by 1.1 | Correct | 10% high | Up to 50% low |
| True-rms-responding | RMS-calculating converter calculates heating value | Correct | Correct | Correct |

รูปที่ 3 เปรียบเทียบสมรรถนะการวัดของมิเตอร์ชนิด Average-Responding และชนิด True-rms

● True RMS


ในการวัดกระแสของรูปคลื่นที่ผิดเพี้ยน จำเป็นต้องจับรูปคลื่นดังกล่าวด้วยเครื่องมือตรวจจับรูปคลื่น ซึ่งหากรูปคลื่นเป็นไซน์บริสุทธิ์เท่านั้น จึงจะใช้มิเตอร์ชนิด Average Responding ได้ นอกเหนือจากนั้นแล้ว ก็ไม่มีทางเลือกอื่นใด จำเป็นต้องใช้มิเตอร์ชนิด True RMS สถานเดียว มิเตอร์ชนิด True RMS รุ่นใหม่ ๆ จะใช้เทคนิคการวัดด้วยวงจรถอดแอมพลิจูด เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำแท้จริง (Real Effective Value) ของกระแสไฟฟ้า AC เสมอ ไม่ว่ารูปคลื่นของกระแสเป็นรูปไซน์บริสุทธิ์หรือผิดเพี้ยนเพียงใดก็ตาม



รูปที่ 4 มิเตอร์ชนิด Average Responding ใช้วิธีการวัดค่าเฉลี่ยของสัญญาณ AC ที่เรกติไฟร์แล้วคูณด้วยแฟกเตอร์ได้เป็นค่า rms

● Crest Factor

สเปกตัวหนึ่งที่คุณควรใส่ใจเวลาที่พิจารณาเลือกซื้อ มิเตอร์ True RMS นั่นคือ Crest Factor ค่านี้เป็นตัวบอกให้ทราบว่ารูปคลื่นผิดเพี้ยนไปมากแค่ไหน ซึ่งสามารถคำนวณได้จากการหารค่า กระแส Peak ด้วยค่า Effective True RMS (ดูรูปที่ 4) สำหรับรูปไซน์บริสุทธิ์ค่า Crest Factor คือ 1.414 และยิ่งสัญญาณผิดเพี้ยนมาก ค่า Crest Factor ที่ได้ก็จะยิ่งสูงขึ้น จากการที่มีค่า พีคที่แคบมาก ดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 ค่า Crest Factor ของรูปคลื่นแบบต่าง ๆ


นั่นหมายความว่า มิเตอร์ชนิด True RMS ที่มีค่า Crest Factor สูงสุด 1.5 ยังคงให้ค่าที่ไม่ถูกต้องในการวัดรูปคลื่นที่ผิดเพี้ยน แต่จะให้ค่าที่ถูกต้องเฉพาะรูปคลื่นที่ใกล้เคียงรูปไซน์บริสุทธิ์เท่านั้น โดยปกติแล้ว ค่า Crest Factor ที่ประมาณ 3 ก็มากเพียงพอสำหรับการใช้งานในสถานีจ่ายไฟฟ้าทั่วไปแล้ว

● Bandwidth

สเปกสำคัญอีกตัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Crest Factor นั่นคือ Bandwidth ของมิเตอร์ แบนด์วิดท์นี้หมายถึง ช่วงของความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่มิเตอร์สามารถวัดค่าได้อย่าง

ถูกต้อง คุณอาจสงสัยว่าจำเป็นอย่างไรเมื่อเราใช้วัดในระบบไฟฟ้า 50 Hz เท่านั้น แต่อย่าลืมว่าหากเราวัดกระแสที่รูปคลื่นที่ผิดเพี้ยนด้วยเครื่องวิเคราะห์ความถี่ จะพบว่าเกิดจากรูปคลื่นรูปไซน์ความถี่พื้นฐาน 50 Hz บวกกับคลื่นรูปไซน์ความถี่ที่คูณของ 50 Hz อีกนับไม่ถ้วน

ยกตัวอย่างเช่น รูปคลื่นของกระแสไฟฟ้าในคอมพิวเตอร์ PC ตามรูปที่ 6 ประกอบด้วยองค์ประกอบความถี่ 150 Hz, 250 Hz และ 350 Hz หากเราวัดกระแสที่ผิดเพี้ยนนี้ด้วยมิเตอร์ชนิด True RMS ที่มีแบนด์วิดท์แค่ 50 Hz คุณก็จะได้ค่าที่ผิดพลาดเช่นเดียวกับการใช้มิเตอร์ Average-responding เหตุเพราะว่ามิเตอร์ไม่สามารถวัดค่าสัญญาณที่มีความถี่สูงขึ้นไปได้ โดยทั่วไปมิเตอร์ที่มีแบนด์วิดท์ 1 kHz ก็เพียงพอในการให้ค่าที่ถูกต้องในการวัดรูปคลื่นผิดเพี้ยนที่พบในงานระบบไฟฟ้าและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่



รูปที่ 6 รูปคลื่นของกระแสที่คอมพิวเตอร์ PC

● Safety




รูปที่ 7 มาตรฐานความปลอดภัย EN-61010-1 Category III ที่สามารถรองรับการใช้งานในระบบไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทุกสถานการณ์

ถ้าคุณกำลังปฏิบัติงานอยู่ในระบบไฟฟ้า มิเตอร์ทุกตัวที่ใช้จะต้องสามารถรองรับแรงดันที่อินพุตได้อย่างน้อยที่สุด 600 โวลต์ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเอง หากต้องการความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆ หากมีแรงดันสูงเข้ามาโดยไม่คาดคิด ทั้งจากทรานเซียนต์หรือปัญหาอื่น คุณจำเป็นต้องเลือกมิเตอร์ที่จัดอยู่ในระดับความปลอดภัย EN-61010-1 Category III ที่สามารถรองรับการใช้งานในระบบไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทุกสถานการณ์

Low Pass Filter แก้ปัญหาตรวจซ่อม Motor & Drive ด้วย FLUKE 289

ในปัจจุบันนี้ มอเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมด้วย ASD (Adjustable Speed Drive) หรือ VSD (Variable Speed Drive) ทั้งนี้เนื่องจาก ข้อดีแทบทุกประการของ ASD ยกเว้นไว้เรื่องเดียว คือ ตอนซ่อมหรือติดตั้ง ซึ่งจะต้องให้ความสนใจแรงดัน Output ของ Drive ให้ดีว่า แรงดันไม่ได้เป็นแรงดัน AC ความถี่เดียว แต่จะเป็นแรงดันที่เรียกว่า Pulse Width Modulation และไม่เป็น Sine Wave อีกต่างหาก เพื่อป้องกันกับ Motor



ทีนี้ถ้าเราใช้ DMM ทั่วๆ ไป ตั้ง Function AC ให้นำไปวัด Output ของ Drive จะเกิดอะไรขึ้น? คำตอบก็ง่าย ๆ ครับ DMM ก็จะวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา แล้วให้ค่าออกมาเป็น RMS ที่สูงกว่าที่เราคาดหวังไว้ ทำให้เราเหมาหรือทีกักเดาว่า Drive อาจเสีย ซึ่งถ้าเราใช้ Scope Meter ทำการวัดเราก็จะเห็น และวิเคราะห์ปัญหาได้เลย แต่ถ้าหากไม่สามารถหาข้อได้ แนวทางแก้ไขง่าย ๆ ดังนี้ครับ


ใช้ Fluke 289 ตำแหน่ง AC แล้วเลือก Menu Filter (Low Pass) เพื่อ Block ความถี่สูงที่ Modulated มา และให้ความถี่ต่ำที่เราต้องการจะวัด ผ่านเข้าไปใน Fluke 289 เพื่อแสดงผลที่ถูกต้องออกมา

ไม่เพียงแต่ Voltage ที่จะต้องอ่านอย่างถูกต้องใน Application ของ Drive เรายังมีความจำเป็นที่จะต้องอ่าน Volt/Hz Ratio ซึ่ง Fluke 289 สามารถทำงานนี้ได้อย่างแม่นยำ

● Ghost Voltage คืออะไร?

แรงดันผี หรือ Ghost Voltage คืออะไร? หลายท่านคงต้องมีโอกาสเจอมาแล้ว เช่น เราตัดไฟแล้ว เพื่อความปลอดภัยใช้ DMM วัดไฟดูอีกที แต่ DMM ยังแสดงว่ามีไฟอยู่ ทั้งๆ ที่ตัดสวิตช์แล้ว ซึ่งจะสร้างความสับสนให้กับช่างเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างมากในกรณีที่เราสับสนกับตำแหน่งของสวิตช์ตัดไฟ ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความผิดปกติใดๆ กับสวิตช์ตัดไฟหรือช่างเดินสายไฟ

แรงดันผี (Ghost Voltage)



● เกิดจากอะไร ?

แรงดันผี เกิดจากการที่ตัวนำหรือสายไฟถูกเดินให้ชิดกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราเดินสายเพื่อไว้ในอนาคตในรางหรือท่อเดียวกัน แต่ไม่ได้ต่อไฟหรือต่อกับวงจรใดๆ ปรากฏการณ์นี้จะทำให้เกิด Capacitive Coupling ขึ้นระหว่างตัวนำทั้งสอง เหมือนหนึ่งมี Capacitor มาทำหน้าที่ Coupling หรือในอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งพบเป็นประจำเมื่อ Ground หรือ Neutral หลุด หรือถูกตัด (Open) เมื่อใช้ DMM วัดก็ยังคงแสดงไฟ Line เหมือนกับไม่ได้ตัดอะไรเลย


● แก้อย่างไร

ทั้งหมดนี้จะเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจก็แล้วแต่ แต่จะสร้าง ปัญหาความสับสนให้กับช่างเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ DMM โดยทั่วๆ ไปมี Input Impedance สูงมาก ๆ สูงชนิดที่จะไม่มีผลกระทบ (Loading Effect) กับวงจรที่จะวัดเลย จึงเป็น โอกาสที่แสนวิเศษที่แรงดันผีจะเที่ยวไปหลอกใครต่อใครให้สับสน แนวทางแก้ไขก็ง่าย ๆ ครับ ไม่ต้องถึงกับรื้อสายไฟที่เดินไว้ให้ยุ่งยาก เพียงแต่ใช้ DMM ที่มี Function Low Input Impedance (Low Z) แต่ต้องอย่าลืมนะครับ ยกเว้นแรงดันผีไว้อย่างเดียว Application อื่น ๆ ต้องบิด Switch ให้กลับมามอง Function High Impedance (ปกติ) ทั้งนี้เพื่อการวัดที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด ไม่มีปัญหา Loading Effect หรือ ใช้ FLUKE 289 DMM รุ่น TOP สุดของ FLUKE ขณะนี้จะแก้ปัญหาโดนหลอกได้อย่างถูกต้องที่สุด

● Ghost Voltage หรือ Phantom Voltage หรือ Stray Voltage ล้วนแล้วแต่หมายถึงแรงดันผี

Fluke ให้ความปลอดภัยสูงแก่ผู้ใช้ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสากล

ระดับความอันตรายที่สูงขึ้นกว่าในอดีตในพื้นที่ทำงาน และจากเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีใช้ในปัจจุบัน เช่น มอเตอร์ ที่กินกระแสสูงขึ้น มีทรานเซียนต์มากขึ้น ทำให้มีความจำเป็น ในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าขึ้นใหม่โดย องค์การที่ทำงานด้านความปลอดภัยแห่งชาติ



| CAT I | CAT II | CAT III | CAT IV |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พลังงานต่ำที่มีตัวป้องกันทรานเซียนต์ | <ul style="list-style-type: none"> ปลั๊กที่ห่างจากคัตเอาต์ (CAT III) เกิน 10 เมตร ปลั๊กที่ห่างจากทางเข้าของไฟฟ้าจากนอกอาคาร (CAT IV) เกิน 20 เมตร | <ul style="list-style-type: none"> จุดคัตเอาต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังสูง และมีจุดต่ออยู่ใกล้กับคัตเอาต์ | <ul style="list-style-type: none"> นอกอาคาร จุดต่อที่ลากจากสายเมนนอกอาคาร จุดต่อระหว่างมิเตอร์การไฟฟ้าเข้าอาคาร สายเมนที่วิ่งอยู่ใต้ดินจนถึงจุดบริการ (คัตเอาต์) |

● องค์การด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า

IEC หรือ International Electrotechnical Commission เป็นผู้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้กับเครื่องมือวัด และในปี 1988 IEC ได้เปลี่ยนมาตรฐานความปลอดภัยเก่า คือ IEC 348 เป็น IEC-1010-1 ซึ่งต่อมาได้นำมาเป็นพื้นฐานของมาตรฐานสากล เหล่านี้

- US: ANSIS/A-S82.01-94
- Canada: CAN C22.2 No.1010.1-92
- Europe: EN 61010-1: 1993

มาตรฐานความปลอดภัยของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

EN 61010-1 (หรือ IEC-1010-1) กำหนดระดับแรงดันเกินสำหรับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าไว้ตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิด ยิ่งใกล้กับแหล่งกำเนิดมากก็จะเป็นระดับที่สูงขึ้น (ภาษาอังกฤษใช้ว่า Category หรือเรียกย่อว่า CAT) ที่ระดับต่ำ หรือ CAT I คือตำแหน่งที่ต้องการการป้องกันอันตรายในระดับต่ำ และ CAT IV (หรือ Cat 4) คือตำแหน่งที่ต้องมีการป้องกันอันตรายสูงสุด ดังนี้

CAT IV เป็นระดับต้นกำลังที่อยู่ก่อนเข้าอาคาร

CAT III เป็นระดับในอาคาร ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อระหว่าง ภายในและภายนอกอาคารหรือจุดคัตเอาต์

CAT II เป็นระดับตำแหน่งปลั๊กตามผนังต่าง ๆ

CAT I เป็นระดับภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังต่ำต่างๆ เช่น ภายในวงจรของเครื่องรับโทรทัศน์ มัลติมิเตอร์ที่ผ่านมาตรฐาน EN 61010-1 จะมีข้อความ CAT I ถึง CAT IV ตามแต่ระดับที่มีเตอร์ทนได้ โดยมีเตอร์จะถูกทดสอบตามข้อกำหนดดังนี้

CAT II 600V ทดสอบด้วยทรานเซียนต์ 4,000 Vpeak แหล่งจ่ายมีอิมพีแดนซ์ 12 โอห์ม

CAT II 1000V ทดสอบด้วยทรานเซียนต์ 6,000 Vpeak แหล่งจ่ายมีอิมพีแดนซ์ 12 โอห์ม

CAT III 600V ทดสอบด้วยทรานเซียนต์ 6,000 Vpeak แหล่งจ่ายมีอิมพีแดนซ์ 2 โอห์ม

CAT III 1000V ทดสอบด้วยทรานเซียนต์ 8,000 Vpeak แหล่งจ่ายมีอิมพีแดนซ์ 2 โอห์ม

CAT IV 600V ทดสอบด้วยทรานเซียนต์ 8,000 Vpeak แหล่งจ่ายมีอิมพีแดนซ์ 2 โอห์ม

CAT IV 1000V ทดสอบด้วยทรานเซียนต์ 12,000 Vpeak แหล่งจ่ายมีอิมพีแดนซ์ 2 โอห์ม

การใช้มัลติมิเตอร์ถูกต้องตามระดับความปลอดภัยที่กำหนด วัตต์มิเตอร์ จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากการอาร์คเมื่อเกิดทรานเซียนต์แรงดันสูงขึ้น ข้อความมาตรฐานความปลอดภัยเหล่านี้ ควรเชื่อถือจากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ และเชื่อถือได้เท่านั้น อย่าเสี่ยงชีวิตกับเครื่องมือวัดโนเนม เลือกมัลติมิเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน

เลือกมัลติมิเตอร์ให้เหมาะกับงาน

| มัลติมิเตอร์ความสามารถระดับสูง | |
|--|---|
| <p>Fluke 289</p>  <p>สำหรับตรวจค้นปัญหาขั้นสูงในงานอุตสาหกรรม รวมถึงการทำดาต้า ล็อกกิ้งแสดงกราฟ ความผิดปกติแบบคาดการณ์ไม่ได้</p> | <ul style="list-style-type: none"> เก็บบันทึกข้อมูล (Logging): สำหรับตรวจจับปัญหาประเภทเกิดครั้งเดียวหาย หรือเป็นๆ หายๆ โดยการเก็บบันทึกสัญญาณเป็นช่วงเวลายาว ๆ แสดงกราฟข้อมูล (Graphing): นำค่าสัญญาณที่เก็บบันทึกได้มาพล็อตเป็นเส้นกราฟ สัญญาณดูได้ที่หน้าจอ โดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้กับอุปกรณ์ VSD (Variable Speed Drive): วัดค่าเอาต์พุตของวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ปรับความเร็วหรือที่ขั้วมอเตอร์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งแรงดัน กระแส และความถี่ ทดสอบขดลวดมอเตอร์ หรือความต้านทานหน้าสัมผัส: สามารถวัดความต้านทานค่าต่ำ ๆ ที่ความละเอียด 0.001 โอห์ม ได้สูง 50 โอห์ม ฟังก์ชัน LoZ อินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำ ช่วยขจัด Ghost Voltage |
| <p>Fluke 287</p>  <p>สำหรับตรวจค้นปัญหาขั้นสูงในงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำดาต้า ล็อกกิ้งแสดงกราฟ สัญญาณและความผิดปกติต่าง ๆ</p> | <ul style="list-style-type: none"> เก็บบันทึกข้อมูล (Logging): สำหรับการเฝ้าเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลายาวๆ ตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของอุปกรณ์ ต่าง ๆ แสดงกราฟข้อมูล (Graphing): ดูกราฟค่าสัญญาณที่เก็บบันทึกได้ที่หน้าจอทันที โดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบ 2 พารามิเตอร์ในเวลาเดียวกัน: ด้วยจอที่แสดงผลคู่ จึงเลือกพารามิเตอร์คนละตัวเพื่อแสดงผลเปรียบเทียบพร้อมกันได้ ตรวจทดสอบสมรรถนะ: ใช้ตรวจสอบการตอบสนองความถี่ของภาคขยายเสียงและสายนำสัญญาณได้โดยง่าย |
| <p>Fluke 87V</p>  <p>เพื่องานตรวจซ่อมในอุตสาหกรรม</p> | <ul style="list-style-type: none"> ใช้งานได้กับอุปกรณ์ VSD (Variable Speed Drive): วัดค่าเอาต์พุตของวงจรขับเคลื่อนมอเตอร์ปรับความเร็วหรือที่ขั้วมอเตอร์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งแรงดัน กระแส และความถี่ ตรวจค้นปัญหาในงานอุตสาหกรรม: ให้ความละเอียดและความแม่นยำสูง สำหรับการตรวจซ่อมปัญหาอย่างครอบคลุม ทั้งงานมอเตอร์โรตารี, งานอัตโนมัติขั้นในโรงงาน, งานระบบจ่ายไฟฟ้า, และงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แมคคาทรอนิกส์ ตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า: จับสัญญาณ “กลิตช์” (Glitches) และ “สไปค์” (Spikes) ที่แคบถึง 250 ms ตรวจหาสัญญาณไม่ปกติต่าง ๆ |
| มัลติมิเตอร์ | |
| <p>Fluke 179</p>  <p>สำหรับใช้งานประจำวันที่ต้องการค่า True-rms, มีความแม่นยำสูง และทนทาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจซ่อมในงานอุตสาหกรรม: ในงานที่ต้องการความสามารถหลากหลาย ใช้งานง่าย ทนทาน และเชื่อถือได้ งานซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้า: ใช้งานทั่ว ๆ ไปทางไฟฟ้า ทั้งงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง และงานตรวจซ่อม ตรวจวัดอุณหภูมิ: มีเทอร์โมมิเตอร์ในตัว ใช้วัดและอ่านค่า อุณหภูมิอย่างสะดวก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติม |
| <p>Fluke 77 IV</p>  <p>สำหรับใช้งานประจำวันที่ต้องการค่า Average Respond, แม่นยำสูง และทนทาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจซ่อมในงานอุตสาหกรรม: ในงานที่ต้องการความสามารถหลากหลาย ใช้งานง่าย ทนทาน และเชื่อถือได้ งานซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้า: ใช้งานทั่ว ๆ ไปทางไฟฟ้า ทั้งงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง และงานตรวจซ่อม |

| มัลติมิเตอร์ความสามารถพิเศษเฉพาะกิจ | |
|---|---|
| <p>Fluke 87V Ex</p>  <p>สำหรับงานอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อประกายไฟ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ปลอดภัยสูง ถูกต้องตามมาตรฐาน: เป็นเครื่องมือมาตรฐาน ATEX ที่ใช้งานได้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อันตราย (ATEX Zones 1 & 2) ด้วยสมรรถนะและคุณสมบัติเดียวกัน ตรวจค้นปัญหาในอุตสาหกรรม: มีฟังก์ชันที่จำเป็นครบถ้วน สำหรับงานตรวจสอบทั้งหมดในอุตสาหกรรม |
| <p>Fluke 88V</p>  <p>สำหรับงานตรวจสอบในรถยนต์</p> | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจค้นได้สารพัดปัญหาในรถยนต์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่: วัดความกว้างพัลส์ (Pulse Width) ของหัวฉีด ได้เป็นมิลลิวินาที, วัดความเร็วรอบ (RPM) ของจานจ่ายทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และธรรมดา ด้วยหัววัดอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในรถยนต์: วัดไดโอดในไดชาร์จ, วัด Duty Cycle, วัดโซลินอยด์, สายไฟ, สวิตช์, ตรวจสอบจุดตัดการทำงาน และอื่นๆ |
| <p>Fluke 28 II และ Fluke 27 II</p>  <p>สำหรับพื้นที่ทำงานที่สุดุดิบและทารุณ กันฝุ่นกันน้ำได้ดีเป็นพิเศษ</p> | <ul style="list-style-type: none"> งานตรวจสอบอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย: เป็นมัลติมิเตอร์ที่ กันฝุ่น, กันน้ำ, กันกระแทก ออกแบบมาเป็นการเฉพาะสำหรับสภาพการทำงานที่สุดุดิบ ใช้งานได้กับอุปกรณ์ VSD (Variable Speed Drive): วัดค่าเอาต์พุตของวงจรมอเตอร์ปรับความเร็วหรือที่ขั้วมอเตอร์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งแรงดัน กระแส และความถี่ (เฉพาะรุ่น Fluke 28 II) |
| <p>Fluke 233</p>  <p>สำหรับงานที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับการอ่านจอแสดงผล</p> | <ul style="list-style-type: none"> อ่านค่าได้ในระยะไกล: ด้วยจอแสดงผลที่ถอดออกได้แบบไร้สาย อยู่ไกลจากจุดวัดได้ถึง 10 เมตร (30 ฟุต) จึงอ่านค่าในเวลาจริงจากระยะไกลได้ วัดค่าในพื้นที่ทำงานยาก: จอดูดได้มีแม่เหล็กช่วยยึดในตัว ช่วยให้มือมีอิสระในการทำงานได้สะดวกขึ้น งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า: เป็นมัลติมิเตอร์อเนกประสงค์ ที่มีความสามารถและฟังก์ชันอย่าง ครบถ้วน |
| มัลติมิเตอร์ขนาดกะทัดรัด | |
| <p>Fluke 117</p>  <p>ใช้งานสารพัดประโยชน์ทางด้านไฟฟ้า</p> | <ul style="list-style-type: none"> ตรวจค้นปัญหา และซ่อมบำรุงไฟฟ้า: เมื่อต้องการขจัดแรงดัน “ผี” (“Ghost” Voltages) ในการวัดแรงดัน, วัดความต่อเนื่อง ตรวจสอบการเชื่อมต่อการเดินสายไฟ ตรวจจับแรงดันแบบไม่สัมผัส : มีระบบตรวจการปรากฏของแรงดันไฟฟ้าโดยไม่ต้อง สัมผัสวงจร ช่วยให้ทำงานได้ง่าย และปลอดภัย |
| <p>Fluke 116</p>  <p>สำหรับงานตรวจสอบระบบปรับอากาศ (HVAC)</p> | <ul style="list-style-type: none"> งานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศในที่พักอาศัย: ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงงานติดตั้ง ระบบปรับอากาศทั่วไปในที่พักอาศัย วัดอุณหภูมิ และไมโครแอมป์: ใช้ตรวจค้นแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ในงาน HVAC และตรวจวัดเซนเซอร์ |
| <p>Fluke 115</p>  <p>สำหรับช่างไฟฟ้างานภาคสนาม</p> | <ul style="list-style-type: none"> งานตรวจสอบทางไฟฟ้า: ตรวจค้นปัญหาต่างๆ ทางไฟฟ้า วัดค่าได้หลากหลาย รวมถึงวัดความถี่ วัดค่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า |
| <p>Fluke 113</p>  <p>สำหรับงานตรวจวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป</p> | <ul style="list-style-type: none"> ใช้งานตรวจวัดและทดสอบทั่วไป: วัดแรงดัน, ความต้านทาน, วัดไดโอด, วัดค่าตัวเก็บประจุ, ตรวจการปรากฏของแรงดันไฟฟ้า, วัดความต่อเนื่อง, วัดการเชื่อมต่อและตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้า วัดความต่อเนื่องพร้อมกับการตรวจสอบแรงดัน: ด้วยฟังก์ชัน Vcheck™ LoZ อินพุตอิมพีแดนซ์ต่ำ |

| | Advanced Meters | | | Specialty Meters | | | | General Purpose Meters | | | Compact Meters | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Fluke287 | Fluke289 | Fluke87V | Fluke87V EX | Fluke88V | Fluke28 II | Fluke27 II | Fluke233 | Fluke179 | Fluke77 IV | Fluke117 | Fluke116 | Fluke115 | Fluke114 | Fluke113 |
| Basic Features | | | | | | | | | | | | | | | |
| Counts | 50000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2000 | 3200 | 3200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| True RSM readings | AD+DC | AC+DC | AC | AC | AC | AC | | AC | AC | | AC | AC | AC | AC | AC |
| Basic DC accuracy | 0.025% | 0.025% | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.05% | 0.1% | 0.1% | 0.09% | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 2.0% |
| Wide bandwidth | 100kHz | 100kHz | 20kHz | 20kHz | 5kHz | 20kHz | 30kHz | 30kHz | | | | | | | |
| Auto/Manual ranging | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• |
| Digits | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ |
| ATEX II2G Eex ia IICT4 safety rating Zone 1 and Zone 2 | | | | • | | | | | | | | | | | |
| Measurements | Fluke287 | Fluke289 | Fluke87V | Fluke87V EX | Fluke88V | Fluke28 II | Fluke27 II | Fluke233 | Fluke179 | Fluke77 IV | Fluke177 | Fluke116 | Fluke115 | Fluke114 | Fluke113 |
| Voltage AC/DC | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Current AC/DC | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 200µA | 10A | 10A | 10A |
| Resistance | 500MΩ | 500MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 32MΩ | 32MΩ | 50MΩ | 50MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
| Frequency | 1MHz | 1MHz | 200kHz | 200kHz | 200kHz | 200kHz | | | 100kHz | 100kHz | 50kHz | 50kHz | 50kHz | | |
| Capacitance | 100mF | 100mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | | | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | 10mF | | 10mF |
| Temperature | -1350 °C | +1350 °C | +1090 °C | +1090 °C | +1090 °C | +1090 °C | | | +400 °C | | | +400 °C | | | |
| dB | 60dB | 60dB | | | | | | | | | | | | | |
| Conductance | 50nS | 50nS | 60nS | 60nS | 60mS | 60nS | 32nS | 32nS | | | | | | | |
| Duty cycle/pulse width | */• | */• | */• | */• | */• | */• | | | | | | | | | |
| Continuity with beeper | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Diode test | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Motor drive measurement | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| RPM/Dwell | | | | | */• | | | | | | | | | | |
| VoltAlert™, Non-contact voltage detection | | | | | | | | | | | • | | | | |
| VCHECK™ | | | | | | | | | | | | | | | • |
| LoZ:low input impedance | | • | | | | | | | | | • | • | | • | • |
| Microamps | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | | | |
| Display | Fluke287 | Fluke289 | Fluke87V | Fluke87V EX | Fluke88V | Fluke28 II | Fluke27 II | Fluke233 | Fluke179 | Fluke77 IV | Fluke117 | Fluke116 | Fluke115 | Fluke114 | Fluke113 |
| Removable wireless remote display | | | | | | | | • | | | | | | | |
| Dot matrix display | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Dual display | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Analog bargraph | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Backlight | Two level | Two level | Two level | Two level | Two level | Two level | Two level | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Graphical trend display | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Data Storage and Exchange | Fluke287 | Fluke289 | Fluke87V | Fluke87V EX | Fluke88V | Fluke28 II | Fluke27 II | Fluke233 | Fluke179 | Fluke77 IV | Fluke117 | Fluke116 | Fluke115 | Fluke114 | Fluke113 |
| Min-Max recording/with time stamp | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• |
| Fast Min-Max | 250µs | 250µs | 250µs | 250µs | 250µs | | | | | | | | | | |
| Display Hold/Auto (Touch) Hold | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• |
| Relative | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| USB/RS-232/GPIB Interface | */•/• | */•/• | | | | | | | | | | | | | |
| Stand-alone logging/Trend Capture | */• | */• | | | | | | | | | | | | | |
| Readings memories | 10000 | 10000 | | | | | | | | | | | | | |
| Other Features | Fluke287 | Fluke289 | Fluke87V | Fluke87V EX | Fluke88V | Fluke28 II | Fluke27 II | Fluke233 | Fluke179 | Fluke77 IV | Fluke117 | Fluke116 | Fluke115 | Fluke114 | Fluke113 |
| Automatic selection, AC/DC Volts | | | | | | | | | | | • | • | | • | • |
| Real time clock | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Smoothing | | | | | | | | | • | | | | | | |
| Overmolded case, integrated holster | • | • | | | | | | • | • | • | | | | | |
| Removable holster | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Closed case calibration | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Calibration certificate with data | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Separate battery/fuse access | */• | */• | */• | */• | */• | */• | */• | • | */• | | */• | */• | */• | */• | */• |
| Completely sealed/watertight | | | | | | | • | • | | | | | | | |
| Automatic power off | • | • | • | • | • | • | • | */• | • | • | • | • | • | • | • |
| Low battery incication | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Operating temperature range | -20 °C, +55 °C | -20 °C, +55 °C | -20 °C, +55 °C | -20 °C, +55 °C | -20 °C, +55 °C | -40 °C, +55 °C | -40 °C, +55 °C | -10 °C, +50 °C | -10 °C, +50 °C | -10 °C, +50 °C | -10 °C, +50 °C | -10 °C, +50 °C | -10 °C, +50 °C | -10 °C, +50 °C | -10 °C, +50 °C |
| Warranty and safety | Fluke287 | Fluke289 | Fluke87V | Fluke87V EX | Fluke88V | Fluke28 II | Fluke27 II | Fluke233 | Fluke179 | Fluke77 IV | Fluke117 | Fluke116 | Fluke115 | Fluke114 | Fluke113 |
| Warranty (Years) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dangerous voltage indicator | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| InputAlert | | | | | | | | | | | | | | | |
| IP Rating | IP42 | IP42 | IP30 | IP44 | IP30 | IP67 | IP67 | | | | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| EN61010-1 CAT III | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| EN61010-1 CAT IV | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | | | | | 300V |

โปรโมชั่น เครื่องมือวัดจาก FLUKE ในราคาพิเศษ พร้อมของแถมมากมาย

FLUKE

ฟลุค...มันใจทุกค่าที่วัด

เครื่องมือวัดจาก FLUKE ทั้ง Digital Mutimeter, Clamp Meter, Insulation Meter, Digital Thermometer, Infrared Thermometer, Process Meter, Distance Meter ในราคาลดพิเศษ พร้อมของแถมให้เลือกอย่างจุใจ ตั้งแต่วันที่ ถึง 31 ตุลาคม 2555

Digital Mutimeter

ราคา*
พิเศษ **FLUKE 11X Series**
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดเล็ก ความสามารถสูง



FLUKE-113 5,300 บาท FLUKE-114 5,700 บาท FLUKE-115 6,700 บาท FLUKE-116 7,900 บาท FLUKE-117 8,000 บาท

แถมฟรี



ชุดเครื่องมือมือถือ จาก
Mobile Tools 2007

หรือ



แฟลชไดรฟ์ 16GB ยี่ห้อ Kingston
รุ่น Traveler 100GEN II

ราคา*
พิเศษ **FLUKE 80 Series 5**
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานรถยนต์



FLUKE-83-5 16,300 บาท FLUKE-87-5 16,500 บาท FLUKE-88-5 18,500 บาท

แถมฟรี



ชุดไขควงแบตเตอรี่ ยี่ห้อ
Black & Decker รุ่น A7073

หรือ



แท่นชาร์จ Energizer
รุ่น CHCC+4NH15

ราคา*
พิเศษ **FLUKE 233**
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์จอแสดงผลพระอาทิตย์แบบไร้สาย รัศมี 10 เมตร



FLUKE-233
12,500 บาท

แถมฟรี



ชุดเครื่องมือช่างเอนกประสงค์
MATALL

หรือ



กล้องเว็บแคม
MICROSOFT
รุ่น Microsoft Lifecam
VX-700

ราคา*
พิเศษ **FLUKE 170 Series**
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ความทนทานสูง



FLUKE-175 10,500 บาท FLUKE-177 10,500 บาท FLUKE-179 11,500 บาท

แถมฟรี



ชุดเครื่องมือช่างเอนกประสงค์
MATALL

หรือ



ชุดลำโพง Logitech

ราคา*
พิเศษ **FLUKE 287/289**
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สมรรถนะสูง พร้อม Data Logging จอแสดงผลกราฟิก



FLUKE-175 20,000 บาท FLUKE-287/FV7 26,000 บาท

แถมฟรี



กล่องเครื่องมือล้อลาก
รุ่น HL3042



FLUKE-175 24,000 บาท FLUKE-289/FV7 27,000 บาท

หรือ



สว่านไฟฟ้ายี่ห้อ
Okura "GBM6RE"

ราคา*
พิเศษ **FLUKE 27 II/28 II**
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์รุ่นสมบุกสมบัน กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67



FLUKE-27II 18,500 บาท FLUKE-28II 19,000 บาท

แถมฟรี



โทรศัพท์ไร้สาย
Panasonic
รุ่น KX-TG3600BX
(1 เครื่อง)

หรือ



ชุดไขควงแบตเตอรี่
ยี่ห้อ Black & Decker
รุ่น A7073

Clamp Meter

FLUKE 320 Series
ราคาพิเศษ แคลมป์มิเตอร์ True-rms รุ่นใหม่ ขนาดเล็ก นามูเน เชื้อถั่วลิสง



FLUKE-324 6,000 บาท
FLUKE-325 8,800 บาท



กล่องเครื่องมือ
รุ่น Pumpkin
Tools Box

หรือ

หมวกนิรภัย
รุ่น Pumpkin
Safety Helmettis
(แบบปรับหมุน)

FLUKE 37X Series
ราคาพิเศษ แคลมป์มิเตอร์สมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการได้สูงสุด



FLUKE-375 12,000 บาท
FLUKE-376 14,000 บาท



แว่นตานิรภัย
รุ่น 3M Tekk
Protection Safety
Glasses

หรือ

กล้องเว็บแคม
MICROSOFT
รุ่น Microsoft Lifecam
VX-700

Infrared Thermometer

FLUKE 566/568
ราคาพิเศษ ตัววัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบสัมผัส ใช้กับเทอร์โมคัปเปิล Type K



FLUKE-566 16,500 บาท
FLUKE-568 20,000 บาท



สว่านไฟฟ้ายี่ห้อ
Okura "GBM6RE"

หรือ

รูดเข็น 2 ล้อ
รุ่น FW90S-50

FLUKE 62 MAX/MAX+
ราคาพิเศษ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์รุ่นพกพา หน้า หน้าพวง นูนเรอกร-เทก



FLUKE-62 MAX 3,900 บาท
FLUKE-62 MAX+ 5,000 บาท



แฟลชไดรฟ์ 16GB ยี่ห้อ Kingston
รุ่น Traveler 100GEN II

หรือ

โชควางซ่อมมือถือ จาก
Mobile Tools 2007

Insulation Meter

FLUKE 1507/1587
ราคาพิเศษ เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนและเป็น DMM ในตัว



FLUKE-1507 20,000 บาท
FLUKE-1587 28,000 บาท



ที่ชาร์จแบตเตอรี่
Milli Universal Car
Charger

หรือ

ชุดเครื่องมือ เจตกร
รุ่น JEP-R18
Tool Set

Process Meter

FLUKE 787/789
ราคาพิเศษ เครื่องสอบเทียบประเภทอุณหภูมิแบบพลัด พร้อม DMM ในตัว



FLUKE-787 33,500 บาท
FLUKE-789 37,500 บาท



บล็อกชุด 18 ชิ้น 1/4"
รุ่น HANS 2618MGP5

หรือ

กล้อง Digital
Nikon
รุ่น Coolpix L25

Digital Thermometer

FLUKE 50 Series 2
ราคาพิเศษ ตัววัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบสัมผัส ความแม่นยำสูง



FLUKE-51-2 10,000 บาท
FLUKE-52-2 11,500 บาท
FLUKE-53-2B 13,000 บาท
FLUKE-54-2B 15,000 บาท



กล่องเครื่องมือ
รุ่น Pumpkin
Tools Box

หรือ

กล่องเครื่องมือ
รุ่น Pumpkin Tools Box

Distance Meter

FLUKE 419D/424D
ราคาพิเศษ เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ ความแม่นยำสูง



FLUKE-51-2 10,000 บาท
FLUKE-52-2 15,000 บาท



ชุดโชควางหมุนพรีทลาย
หัว รุ่น Stanley 68-
010 Screwdriver Set

หรือ

แว่นตานิรภัย
รุ่น 3M Tekk
Protection Safety
Glasses

หมายเหตุ :

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

** รายการของแถมไม่สามารถเปลี่ยนคืนหรือแลกเปลี่ยนเงินสดได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรุ่นของแถมเป็นรุ่นเทียบเท่าหรือดีกว่า ในกรณีนี้ขอทั้งหมด



สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

บริษัท เมเจอร์โรนิกซ์ จำกัด

2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003

Internet : <http://www.measuretronix.com> E-Mail : info@measuretronix.com



www.measuretronix.com