

# MECHANICAL

Technology Magazine

Vol.14 No.153 Sep - Oct 2014

## FLUKE 830 เครื่องตั้งคุณย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล ความละเอียดดีเยี่ยม



FLUKE®

ผลิตโดยเมเชอร์ໂໂறນິກ໌ ມັນໃຈບົກລັງການຂ່າຍ

ปรับตั้งคุณย์เพลาได้ง่าย  
ภายใน 3 ขั้นตอน



1. นับระยะทางระหว่างเครื่องจักรที่ต้องการความแม่นยำ



2. หมุนแกนเพลาเพื่อวัดค่าเบี่ยงเบนจากแนวคุณย์กลาง



3. รายงานตัวเลขที่ต้องรับแก้ พัฒนาและ  
รายงานค่าเบี่ยงเบนคุณย์ด้วยเดสก์ 4 ระดับ

ใช้งานง่าย, แม่นยำ ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว บอกขนาดการเบี่ยงเบน  
ของคันบล็อกเพลา และค่าที่ต้องปรับตั้งฐานเครื่องจักรแนวตั้ง<sup>1</sup>  
และแนวนอน ด้วยค่าตัวเลขจริง



บริษัท เมเชอร์ໂໂறນິກ໌ ຈຳກັດ  
[www.measuretronix.com](http://www.measuretronix.com)



[www.measuretronix.com/vibration-alignment](http://www.measuretronix.com/vibration-alignment)

สนใจติดต่อ : คุณสารกิจ 08-1641-8438, คุณจิราภรณ์ 08-3823-7933

- Robots นำไปใช้ในธุรกิจ SMEs อีกต่อไป
- โตโยต้า กำลังสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การวิเคราะห์ปัญหาแบบการ์ดกังตัว หรือโถงของวัตถุ
- การออกแบบชุดสำหรับการติดตั้งงานไฟฟ้าจากการเดินของบุรุษ
- การเลือกระบบเลนส์ เพื่อการใช้งานระบบจับภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- FLUKE 830 เครื่องตั้งคุณย์เพลาด้วยเลเซอร์ระบบดิจิตอล  
ความละเอียด แม่นยำสูง

- การทดสอบวัสดุ (1)
- จัดระบบขนส่งในงานอัตโนมัติ
- เทคโนโลยีการนำเสนอบนหน้าจอสัมผัส (4)
- การบริหารสถานการณ์ (Situation Management) (ฉบับ)
- PowerPivot for Excel เครื่องมือใหม่ที่กำลังประสบความสำเร็จ (3)
- โรงงานของกานพาร์คัมหรืออังกฤษที่จะใช้งาน Industrial robot (2)



<http://www.thailandindustry.com>

บริษัท เมเชอร์ไทรอนิกซ์ จำกัด




FLUKE®

# FLUKE 830

## เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล ความละเอียดและแม่นยำสูง

ใช้งานง่าย, แม่นยำ ให้พลังงานต่ำ  
บอกรหัสการเยื่องศูนย์ของคันปลั๊กเพลา  
และค่าที่ต้องปรับตั้งฐานเครื่องจักร  
ด้วยค่าตัวเลข กั้งแนวตั้งและแนวนอน



บริษัท เมเชอร์ไทรอนิกซ์ จำกัด  
[www.measuretronix.com](http://www.measuretronix.com)



[www.measuretronix.com  
/vibration-alignment](http://www.measuretronix.com/vibration-alignment)

สนใจติดต่อ :

คุณลารกิจ 08-1641-8438,  
คุณจิราภรณ์ 08-3823-7933

FLUKE 830 เครื่องตั้งคุณย์เพลาด้วยเลเซอร์  
ระบบดิจิตอล ความละเอียดละเอียดสูง

## การปรับตั้งคุณย์เพลา เริ่มต้นจากตรงไหน และมีประโยชน์อย่างไร

โดยข้อเท็จจริงเป็นที่ทราบกันดีว่า เครื่องจักรหมุนทุกชนิด มักเกิดการเสียคุณย์ของแกนเพลาได้โดยง่าย จำเป็นต้องมีการ ปรับตั้งคุณย์เพลาอย่างสม่ำเสมอ หากยังใช้มั่นบริหัดและได้อัล เกจแบบเดิมในการปรับตั้งคุณย์ ด้วยความแม่นยำที่ต่ำ ใช้งาน ยุ่งยาก และมีความคาดเคลื่อนสูง อาจทำให้ต้องซ่อมเสียค่า ใช้จ่ายจำนวนมากในการเปลี่ยนแบร์จ, เสียเวลาในการซ่อมแซม, ต้องหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผน, รวมถึงเครื่องจักรมีอายุ ใช้งานล้นลง




### ทำไมต้องปรับคุณย์อย่างละเอียดเที่ยงตรง?

- ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน
- ลดการชำรุดสึกหรอของชีล, คับปลิง และแบร์จ
- ลดอุณหภูมิของแบร์จ และคับปลิง
- ลดการสั่นของเครื่องจักรที่เป็นสาเหตุให้เครื่องจักร ชำรุด
- หมวดปัญหาเพลาชำรุด
- หมวดปัญหานอนตื้นแต่นเครื่องหลวม

## ความรับรื่นของการเดินเครื่อง เริ่มต้นที่การตั้งคุณย์เพลา

เครื่องจักรหมุนที่ปรับตั้งไม่ได้คุณย์นั้นเป็นสาเหตุของ ปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ตั้งแต่การซ่อมเสียกำลังผลิตจาก การหยุดกระบวนการโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ไปจนถึงค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบำรุงที่สูงเพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้สามารถเลิกเลี้ยง ได้หากมีการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกติดตั้งและ การดูแลอย่างเหมาะสมตลอดเวลา การปรับตั้งคุณย์เพลาด้วย เลเซอร์ช่วยยืดอายุเครื่องจักร, ระบบผลิตมีความสมบูรณ์พร้อม ทำงานต่อเนื่อง, เพิ่มคุณภาพการผลิต และเพิ่มสมรรถนะของ เครื่องจักร เนื่องจากการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ลดลงจนถึงระดับ ต่ำสุด



การเยื่องคุณย์ทำให้เกิดแรงต้านที่ตัวคับปลิง sling ให้เกิด ความร้อนและการสึกหรอที่คับปลิง, ชีล และแบร์จ การตรวจ หาความร้อนที่สูงผิดปกติ เป็นขั้นตอนแรกๆ ของการวินิจฉัย อาการเยื่องคุณย์ ผลของความร้อนจากการเยื่องคุณย์สามารถมอง เห็นได้เจ้ายาการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนตั้งตัวอย่าง



1. เมื่อเครื่องจักรเยื่องคุณย์ ตัวคับปลิงแบบบีดหยุ่นจะเกิดความร้อน สูงขึ้น เครื่องจักรจะทำงานหนักและมีความร้อนสูงขึ้น โดยเฉพาะ บริเวณรอบๆ แบร์จ
2. เมื่อแรบต้านที่สูงขึ้นจะกระแทกชิ้นส่วนชำรุด ระบบผลิตต้องหยุด และผลผลิตเสียหาย สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการปรับตั้งคุณย์เพลา อย่างถูกต้องแม่นยำ

## ทำไมการปรับตั้งคุณย์เพลาจึงมีความสำคัญ?

ทุกอุตสาหกรรมล้วนได้ประโยชน์จากการปรับตั้งคุณย์เพลาที่จะเบี่ยงตรง ในเรื่องเหล่านี้

- สิ่งเปลี่ยนพังงานน้อยกว่า - การปรับตั้งคุณย์ที่ถูกต้องช่วยประหยัดพลังงาน โดยการลดแรงด้านของการหมุนในเครื่องจักร

● เพิ่มความเชื่อถือได้ - เครื่องจักรที่ปรับตั้งคุณย์อย่างเบี่ยงตรงนั้นมีปัญหาที่ไม่คาดผันหรือการชำรุดขั้นวินิจฉัยกว่า โดยการตรวจสอบและปรับตั้งคุณย์อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้จัดการแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้าก่อนเกิดความเสียหาย

- การปรับตั้งคุณย์ที่เบี่ยงตรงอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดภาระการซ่อมซีลได้ถึง 65%

- การจัดให้การปรับตั้งคุณย์เพลาอยู่ในกำหนดการซ่อมบ้มทุกครั้ง ช่วยลดความถี่ของการซ่อมบ้มลงได้ถึง 30%


- ลดค่าใช้จ่าย - ในการเก็บสำรองชิ้นส่วนใหม่ และยืดอายุใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร

● เพิ่มช่วงห่างการซ่อมบำรุงและอายุเครื่องจักร - เมื่อการเยื่องคุณย์ลดลง อายุใช้งานของเบริงก์หวานนี้นั้น จะระยะเวลาก็ต้องมีการซ่อมบำรุงแต่ละครั้งก็สามารถยืดออกไปได้

- ลดต้นทุนการลงทุน - เครื่องจักรที่ได้รับการดูแลดี มีปัญหาและการชำรุดเสียหายน้อยกว่า ช่วยลดโอกาสหยุดการผลิต ผลลัพธ์สุดท้ายคือลดต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

## การปรับตั้งการเยื่องคุณย์ให้อยู่ในช่วงก่าที่ยอมรับได้

หากไม่มีการปรับตั้งคุณย์เพลาให้มีค่าคลาดเคลื่อนอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ความเด่นที่มากเกินไปเป็นเหตุให้ความร้อนเพิ่ม




สูงขึ้น และการการสึกหรอที่คับปลิ้ง, แบร์ิง และชีล จนในที่สุดก็เป็นเหตุให้เครื่องจักรหยุดทำงาน, เกิดการสูญเสียพลังงาน, ต้องซ่อมบำรุงบ่อยขึ้น

การหาค่าคลาดเคลื่อนของการปรับตั้งคุณย์เพลาที่เหมาะสมทำได้หลายวิธี ค่าที่ยอมรับได้ของเครื่องจักรโดยทั่วไปมักได้จากผู้ผลิตเครื่องจักรนั้น แต่ก็มีค่าที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการปรับตั้งคุณย์ที่เข้าได้ทั่วไป ซึ่งค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมนี้จะใช้ในกรณีที่หากค่าคลาดเคลื่อนที่ระบุจากผู้ผลิตไม่ได้ หรือไม่มีค่ามาตรฐานกำหนดโดยโรงงาน แคบกว่าค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ให้ใช้ค่าของโรงงานแทน และหากใช้การคับปลิ้งแบบยึดตรง ให้ปรับตั้งคุณย์อย่างเบี่ยงตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้


## การปรับตั้งคุณย์เพลาด้วยวิธีแบบดั้งเดิม

เครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ ต้องการการปรับตั้งคุณย์อย่างเบี่ยงตรงเพื่อให้ยังอยู่ในช่วงคลาดเคลื่อนที่แนะนำ และวิธีปรับตั้งที่ใช้กันโดยทั่วไปอาจไม่สามารถทำให้ถึงค่ามาตรฐานดังกล่าวได้ ผลการปรับตั้งคุณย์จึงไม่ดีพอ วิธีนี้ที่นิยมกันคือการวัดระนาบหรือใช้ฟลีเซอร์เจ้า ซึ่งมีความละเอียดเท่าที่สายตาสังเกตได้ คือประมาณ 1/10 มิลลิเมตร ในการปรับตั้งคุณย์




อีกวิธีที่นิยมกันก็คือ การใช้ไดอลอินดิเคเตอร์ที่ให้ความละเอียดได้ 1/100 มิลลิเมตร แต่ก็ต้องมีการคำนวณที่ซับซ้อน เพื่อให้ทราบว่ามีการเยื่องคุณย์หรือไม่ นอกเหนือนั้น วิธีนี้ยังมีความผิดพลาดจากความเนื่องมาจากการอ่านค่าที่ไม่ถูกต้อง และยังเสียเวลาในการคำนวณเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ผลลัพธ์ ต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูง

## ได้อลอกนิดเดอร์ให้คำวัดที่แม่นยำแค่ไหน?




การอ่อนตัวได้ของแขนยืด (Sagging indicator brackets)

จำเป็นต้องวัดค่าการห้อยหรือ sag ก่อนการอ่านค่า การปรับตั้งจริง ว่าแขนยืดมีความแข็งขนาดไหน




ความละเอียดต่ำ (Low resolution)

ค่าความผิดพลาดการอ่านอยู่ที่ระดับ 0.005 มม. ซึ่งมีผลต่อค่าวัดจากผลลัพธ์การคำนวณที่ผิดพลาดได้ถึง 0.04 มม.




ตัวได้อลติดหรือโดด (Sticking/jumping dial hands)

บางครั้งจำเป็นต้องเคาะตัวได้อลเพื่อให้เข็มอยู่ในที่ที่ต้อง




ผลจากการติดตั้งก้านวัด (Play in mechanical linkages)

การหลวมเล็กน้อยๆ ไม่สามารถสังเกตได้ เป็นผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดขนาดใหญ่




ค่าผิดพลาดจากการอ่าน (Reading errors)

ความผิดพลาดจากคนมักเกิดได้บ่อยๆ เมื่อต้องอ่านค่าขณะที่ยืดได้อลกับเพลา, และส่วนไม่พอด้วยเวลาที่เครื่องเครียด



วงได้อลอนดิเคเตอร์เอียง (Tilted dial indicator)

ตัวอินดิเคเตอร์อาจติดตั้งไม่ได้ฉากกับพื้นผิวที่จะวัด ทำให้การอ่านค่าระยะขัดทำไม่ได้



ผลจากแกนเพลา (Axial shaft play)

จะมีผลต่อนอ่านค่าเชิงมุม แก้ได้โดยการติดตั้งตัววัดทั้ง 2 แกน

## เทคโนโลยีเลเซอร์ ให้ความแม่นยำสูงกว่า

วิธีการวัดค่าเพื่อปรับตั้งศูนย์เพลาที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคือ การใช้แสงเลเซอร์ เครื่องปรับตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ช่วยลดความผิดพลาดจากคนและมีความละเอียดสูงถึง  $1/1000$  มม. หรือ  $1$  มิลลิเมตร ( $0.00004$  นิ้ว) เเลยที่เดียว ในการเลือกใช้เครื่องมือตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ควรพิจารณาถึงลักษณะนี้ :



### การตั้งค่า (Setup)

- ตั้งค่าได้เร็ว ไม่มีโอกาสผิดพลาด แขนวัดติดตั้งสำเร็จ ไม่มีค่า sag
- จอดแสดงผลมีอินเตอร์เฟสที่เข้าใจง่าย
- มีคำแนะนำที่ละเอียดอ่อนในการปรับตั้งเครื่องจักรตั้งแต่ต้นจนจบ

### ความแม่นยำการวัดและความยืดหยุ่น (Measurement accuracy and flexibility)

- ความละเอียดสูงถึง  $1/1000$  มม. หรือ  $1$  มิลลิเมตร ( $0.00004$  นิ้ว)
- เลเซอร์ตอบสนองรวดเร็วและปรับตั้งได้แม่นยำ
- วัดได้อย่างยืดหยุ่น สามารถอ่านค่าได้ทุกตำแหน่งที่ต้องการ

### ความสามารถในการวินิจฉัย (Diagnosis capabilities)

- บอกการปรับแก้ตำแหน่งข่ายดเครื่องที่นำไปปฏิบัติได้ทันที แทนการคำนวณขั้นตอนหรือคาดเดาเอา
- ให้ค่าตัวเลขการปรับคันบลิงและข่ายดในทิศทางแนวโน้มและแนวตั้ง
- มีตารางค่าคลาดเคลื่อนของเครื่องจักรที่เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับแต่ละความเร็วรอบ
  - ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ, เชื่อถือได้และทำข้า้ได้อย่างเที่ยงตรง
  - ทำเอกสารรายงานได้ ทั้งแบบ as found และ as left ตามความต้องการของ ISO 9001

## Fluke 830

### นิยามใหม่ของการปรับตั้งศูนย์เพลา


Fluke 830 เป็นเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ที่ใช้งานง่าย ให้ค่าที่แม่นยำสูง พร้อมคำตอบในการปรับศูนย์เพลาที่ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้โรงงานเดินเครื่องทำงานได้อย่างราบรื่น

ต่างจากการใช้วิธีทابแนวแกนหรือใช้โดลลอนดิเคนเตอร์ Fluke 830 ใช้การวัดด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำและการคำนวณที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้คำตอบที่นำไปใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรให้แกนเพลาได้ศูนย์ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการปรับตั้งศูนย์เพลามาก่อน หน้าจอแสดงผลให้ข้อมูลผลลัพธ์ที่ครบถ้วนอย่างในที่เดียว ทั้งการยื่งของคันบลิงเพลาและค่าที่ต้องปรับตั้งฐานเครื่องจักร (ในแนวตั้งและแนวโน้ม) ด้วยค่าตัวเลขจริง ช่วยให้ง่ายต่อการนำไปลงมือปรับแก้



## ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า

เครื่องมือที่ง่ายมีมากมาก แต่จำเป็นต้องใช้เวลาอย่างมากในการเรียนรู้วิธีใช้งานกันใหม่ และยังต้องจำให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายอย่างไร โดยเฉพาะหากการปรับตั้งครั้งก่อนหน้าผ่านมานานแล้ว คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณทำงานเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งคุณย์เพลา ที่คุณสามารถนำกลับมาช่วยงานได้ทุกเมื่อ ด้วยการตั้งคุณย์เพลาด้วยเลเซอร์จาก Fluke 830 ช่วยให้งานปรับตั้งคุณย์เพลาทำได้สำเร็จลุล่วงอย่างง่ายได้ภายใน 3 ขั้นตอน



### 1. ตั้งค่า

ป้อนขนาดระยะต่างๆ ของเครื่องจักร ตามขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย (เก็บบันทึกเป็นไฟล์ของเครื่องจักรแต่ละตัวเพื่อเรียกใช้ทีหลังได้)



### 2. ทำการวัด

การสแกนวัดค่าจะเริ่มทันทีเมื่อเริ่มหมุนเพลา เพื่อทำการอ่านค่าจากทั้ง 3 เซ็กเตอร์ และเมื่อແນບลีเสียงประกายที่จะแสดงว่าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว



### 3. รายงานผลวินิจฉัย

การเยื่องคุณ์แสดงด้วยແນບลี 4 ระดับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน พร้อมตัวเลขสำหรับปรับแต่งขายieldด้วยชิมอย่างละเอียดในแนวดังและแนวนอน



การปรับตั้งคุณย์เพลาโดยเครื่องจักรด้วยชิม  
ตามระยะที่ระบุบนหน้าจอ


## ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลตัวเลข

เครื่องมือทุกด้วยให้ค่าตัวเลขเหมือนกัน ได้อัลกอริ듬เตอร์ กิ่งหัวเดียว แต่ต้องเอาไปคำนวณซึ่งต้องใช้เวลา ถ้าการปรับตั้งคุณย์อยู่ในไลน์ผลิตที่ต้องการคำตอบที่รวดเร็ว และช่วยให้คุณปรับตั้งคุณย์ให้เสร็จลั้นเพื่อเดินเครื่องได้โดยเร็ว

Fluke 830 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การปรับตั้งคุณย์เพลาทำได้ง่าย โดยมีคำแนะนำขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ การตั้งค่าเครื่อง, การวัดค่าเยื่องคุณย์ และการวินิจฉัย ล้วนทำได้โดยง่าย บอกความรุนแรงของการเยื่องคุณย์ เป็น 4 ระดับ เพื่อบันทึกค่ามาตรฐานที่ยอมรับในอุตสาหกรรม และบวกกับปรับแก้เป็นค่าที่ชัดเจน นำไปปฏิบัติการแก้ไขได้ทันที



โหมด "Live" เพื่อการปรับตั้งคุณย์เพลาอย่างรวดเร็ว



ให้ผลลัพธ์ “All-in-One”  
แสดงทั้งสภาพการเยื่องศูนย์ และ  
ค่าสำหรับปรับแก้ข่ายดีแนวตั้งและแนวนอน

- ให้ผลลัพธ์ “All-in-One” บนจอ ที่แสดงทั้งสภาพการเยื่องศูนย์ และค่าสำหรับปรับแก้ข่ายดี (แนวตั้งและแนวนอน)
- มีโหมด “Live” ที่แสดงผลของการปรับแก้ข่ายดีให้เห็นในขณะนั้นทันที โดยไม่ต้องทำขั้นตอนการวัดค่าใหม่อีกรอบ
- มีตารางค่าคาดเคลื่อน (ตามความเร็วรอบ) ให้คุณปรับตั้งให้อยู่ในช่วงที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว
- ผลลัพธ์ที่มั่นใจได้ มีการตรวจทานผลการปรับตั้งศูนย์ และรายงานพร้อมการวัดค่าแบบ ‘as found’ และ ‘as left’ สำหรับอุปกรณ์งาน

Fluke 830 LASER ALIGNMENT TOOL Report		
File info		
Filename:	sample	Value: Unit:
Created:	20-March-2014, 12:38:51	
Measured:	20-March-2014, 19:02:42	
Comment:		
Machine dimensions		
Static Coupling	Value: Unit:	
Coupling diameter:	10.000 [inch]	
Distance from sensor to prism	45.000 [inch]	
Distance from sensor to coupling centre:	22.500 [inch]	
Distance to right machine:	65.000 [inch]	
RPM:	1800 RPM	
Movable	Value: Unit:	
Distance from 1 to 2 Feet:	75.250 [inch]	
Dimensions [inch]		
Machine coupling diagnose		
Actual: Results of Sweep Measurement	Value: Unit:	
Vertical:	Gap -0.7 [mils]	
Offset -2.2 [mils]		
Horizontal:	Gap -0.4 [mils]	
Offset +1.3 [mils]		
Machine foot corrections		
Static	Vertical:	Horizontal: Unit:
Movable	-2.4	-3.7 [mils]
Foot 1	-7.7	-6.5 [mils]
Foot 2		
Printed: 28-March-2014, 13:29:58 Ver.: 1.00 S/N: 65431612 Page: 1 of 2		

ตัวอย่างการออกเอกสารรายงาน

## ทำซ้ำได้อย่างยอดเยี่ยม

ทุกครั้งที่ทำการวัดค่าซ้ากให้ผลลัพธ์ค่าเดิม จึงมั่นใจได้ในค่าวัดที่ตรวจสอบยืนยันได้ ก่อนนำเครื่องจักรกลับไปใช้งานใหม่ จึงควรตรวจทานการปรับตั้งคุณย์อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปรับปูรุ่ดแล้ว ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น



เนื่องจากการหยุดเดินเครื่องมีต้นทุนที่สูง การทดสอบที่ทำซ้ำได้เป็นเรื่องที่จำเป็น Fluke 830 ใช้ระบบการปรับตั้งคุณย์ด้วยเลเซอร์เดียวอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ที่ให้ผลการวัดที่แม่นยำและทำซ้ำได้ ช่วยให้คุณมั่นใจในการแก้ไขปัญหาการปรับตั้งคุณย์เพลาได้อย่างเหมาะสม

## ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสที่เข้าใจง่าย



เครื่องปรับตั้งคุณย์เพลาด้วยเลเซอร์ Fluke 830 ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ทนทาน เชื่อถือได้ ที่ผู้ใช้งานมั่นใจในการนำมาซ่อมงานให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับเครื่องทดสอบความสะเทือน Fluke 810 ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว ด้วยรูปร่างออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และยูสเซอร์อินเตอร์เฟสเข้าใจง่ายเหมือนกัน

## ทุกหน่วยงานไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สามารถใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงานหลายๆ แห่งไม่ว่าเป็นห้องพยากรณ์เพียงพอใน การพัฒนาที่มีซ้อมบำรุงเครื่องจักรที่เชื่อถือได้ ต่อผู้คนกับ ปัญหาเครื่องจักรชำรุดเป็นประจำ แต่ด้วยเครื่องปรับตั้งคุณย์เพลา ด้วยเลเซอร์ใหม่ ช่วยให้การปรับตั้งเพลาทำได้รวดเร็วได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ซับซ้อน หรือการฝึกอบรมใหม่



ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีคำแนะนำในการทำงาน และอินเตอร์เฟสที่เข้าใจง่าย ให้ผลการวัดที่เที่ยงตรง ทุกคนทุกหน่วยงาน สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการประหยัดพลังงาน, ยืดอายุเครื่องจักร, ลดความสูญเสียผลผลิต และลดการเก็บสำรองอะไหล่

เครื่องปรับตั้งคุณย์เพลาด้วยเลเซอร์รุ่นใหม่ Fluke 830 จะช่วยลดความยุ่งยากในการคำนวณและการคาดเดาตามวิธีการปรับตั้งเพลาแบบเดิมๆ ที่เคยใช้ จึงไม่ต้องสูญเสียเงินไปกับการเปลี่ยนชิ้นส่วน, เสียเวลาในการซ่อม และการหยุดเดินเครื่องโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณสารกิจ 08-1641-8438, คุณจิราภรณ์ 08-3823-7933



บริษัท เมชेऽร์โทรอนิกซ์ จำกัด

2425/2 ถนนพหลฯ ระหว่างซอย 67-69  
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทร. 0-2514-1000, 0-2514-1234  
แฟกซ์ 0-2514-0001, 0-2514-0003  
<http://www.measuretronix.com>,