

MECHANICAL

Technology Magazine

Vol.10 No.125 March 2012

สารพัดเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนในงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

FLUKE®

ฟลูค...มันใจทุกค่าที่วัด

ไม่จำเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญ ในการ
วินิจฉัยอาการผิดปกติ
ของเครื่องจักร



www.measuretronix.com/sound-vibration

FLUKE 810 Vibration Tester

เครื่องตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร
ที่ให้ผลลัพธ์อาการเสีย และวิธีการแก้ไขได้ในทันที



Brüel & Kjær

PHOTON+ Real time FFT Vibration Analyzer

เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 2-4 แชนเนลระดับมืออาชีพ



สนใจติดต่อ :
คุณศิวพงษ์ 08-1833-3765,
คุณสุทธิพงษ์ 083-708-8876



บริษัท แมซเซอร์โทรนิคส์ จำกัด
www.measuretronix.com

- ดัชนีบทความ
- PRODUCT INDEX
- DIRECTORY 2012
- Jensen® ENGINEER®
ชุดเครื่องมือคุณภาพสูง
สำหรับทุกงานซ่อมบำรุง

- Inventory Hides the Problem
- การใช้งานเครื่องมือตรวจวัดและติดตามสภาพ
ความเครียดแผ่นโลหะ จากกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
- การทดสอบหาคุณสมบัติเส้นโค้งความเค้นโหด
และการทดสอบคุณภาพของโลหะแผ่นโดยใช้เครื่องมือ
แบบการตีโป่งโดยใช้น้ำมันไฮดรอลิก

ISSN 1513-9573



ซีเ็ด
50 บาท

<http://www.thailandindustry.com>

● ศิวพงษ์ ตั้งสุจริต, สุทธิพงษ์ รัชสิยาภรณ์รัตน์
บริษัท เมชอร์โทรนิคส์ จำกัด

สารพัดเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

FLUKE®

Brüel & Kjær 




www.measuretronix.com/sound-vibration

ในโลกของงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ความสั่นสะเทือนยังคงเป็นสิ่งบอกระดับแรกๆ ที่บ่งชี้ถึงสุขภาพเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี การหยุดกระบวนการผลิตโดยกะทันหันกว่าครึ่งมีสาเหตุมาจากความชำรุดของเครื่องจักรกล ทำให้โรงงานสูญเสียรายได้มหาศาลต่อชั่วโมงที่เครื่องจักรต้องหยุดเดิน

ข้อดีของการตรวจวัดความสั่นสะเทือน


- ความสั่นสะเทือนเป็นสัญญาณบอกเหตุหนึ่งๆ ของสภาพเครื่องจักร
- ความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับทุกชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว และสามารถบอกถึงสาเหตุของปัญหาได้ว่าชิ้นส่วนใดชำรุด
- ประหยัดเวลา เพราะพบปัญหาได้ตั้งแต่นั้นๆ ทำให้มีเวลาวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- ประหยัดเงินจากการเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็น ไม่ต้องสำรองอะไหล่มากเกินไป

ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรคืออะไร?



ความสั่นสะเทือนคือ การแกว่งไปมาของวัตถุ หรือส่วนของวัตถุ รอบตำแหน่งอ้างอิงอื่นที่อยู่หนึ่ง การสั่นสะเทือนบางส่วนเกิดจากการทำงานตามปกติของเครื่องจักร แต่การสั่นสะเทือนส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติเป็นอาการบ่งชี้ของปัญหาอื่นๆ เช่น สภาพเบร็งชำรุด, การปรับตั้งแกนเพลลาที่ผิดพลาด, สภาพการหลวมหรือไม่ได้สมดุล ฯลฯ

หลักการตรวจวัดความสั่นสะเทือน




ตัวอย่างรูปคลื่นเวลา


เครื่องจักรที่มีการหมุนหรือมีชิ้นส่วนเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (เช่น การเคลื่อนของลูกสูบ) ทุกชนิด ให้กำเนิดสัญญาณความสั่นสะเทือนที่มีลักษณะเฉพาะตัว (signature) สัญญาณ

รูปแบบเฉพาะนี้สามารถตรวจจับได้ต่อเนื่อง โดยมีลักษณะยอดสัญญาณกระจายไปตามแกนเวลา (x-axis) นี้เรียกว่า “รูปคลื่นเวลา”

รูปคลื่นเวลามีข้อมูลความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ณ จุดที่ทำการวัด แต่รูปแบบของการสั่นสะเทือนแต่ละลักษณะที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ กัน จะซ้อนทับปนเปกันยุ่งเหยิงไปหมด การวิเคราะห์ด้วยการแปลงสัญญาณเชิงความถี่ทำให้ดูได้ง่ายขึ้น โดยการแปลงจากรูปคลื่นเวลาเป็น “สเปกตรัมของความสั่นสะเทือน” (vibration spectrum, vibration signature, FFT, or spectral plot) ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะกิจซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพงมาก




รูปคลื่นเวลา



สเปกตรัมความสั่นสะเทือน


สเปกตรัม คือการพล็อตแอมพลิจูดของความสั่นสะเทือน (y-axis) เทียบกับความถี่ (x-axis) ซึ่งนอกจากหัววัดความสั่นสะเทือนแล้ว สิ่งที่ต้องมีก็คือเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล, เครื่องวิเคราะห์ความถี่, และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังไม่ให้คำตอบหรือข้อสรุปที่ช่างซ่อมบำรุงต้องการ สิ่งที่ยังคงจำเป็นก็คือช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมในการตีความข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นสิ่งที่มีความหมายและนำไปปฏิบัติได้

ความผิดปกติของเครื่องจักรที่พบบ่อยและการวิเคราะห์สเปกตรัม




ทุกความบกพร่องของเครื่องจักรจะให้สัญญาณการสั่นสะเทือนเฉพาะอย่าง สัญญาณที่แสดงในรูปสเปกตรัมความสั่นสะเทือนมักมีรูปแบบที่แสดงคุณลักษณะเฉพาะ การจำแนกรูปแบบดังกล่าว คือกุญแจสำคัญของการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน แต่ก็ยังจำเป็นต้องพึ่งการฝึกฝนและประสบการณ์ในการอ่านรูปแบบเฉพาะเหล่านี้ ซึ่งความบกพร่องของเครื่องจักรที่พบได้ทั่วไปมี 4 ลักษณะ คือ

- ไม่สมดุลย์ (Imbalance)
- แนวแกนไม่ตรง (Misalignment)
- หลวม (Looseness)
- แบริ่งชำรุด (Bearing Failures)




ภาวะไม่สมดุล (Imbalance) เกิดจากจุดศูนย์กลางถ่วงของชิ้นส่วนที่หมุน ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับแกนของการหมุน



อาการหลวม (Looseness) เกิดได้ 2 ลักษณะ

1. หลวมที่ชิ้นส่วนหมุน เนื่องจากมีช่องว่างมากเกินไปเนื่องจากการสึกหรอเป็นหลัก
2. ชิ้นส่วนที่อยู่นิ่ง เกิดการคลายตัวของอุปกรณ์ยึดหรือประกบ



เยื้องศูนย์ (Misalignment) มี 3 ลักษณะ

1. มุมเยื้องกัน
2. ไม่ขนานกัน
3. ทั้งมุมเยื้องและไม่ขนาน



แบริ่งชำรุด (Bearing Failures) สาเหตุจาก



1. รับโหลดมากเกินไป
2. หล่อลื่นไม่พอ
3. ซีลไม่ดี
4. เพลาคด
5. ยึดแน่นไป

หากท่านเห็นว่ากราฟวิเคราะห์กราฟสเปกตรัมของ
ความสั่นสะเทือนเครื่องจักรเป็นเรื่องยุ่งยาก โปรดพิจารณา
Fluke 810 เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
ที่ให้คำตอบของปัญหาได้ทันที




จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถเข้าใจสภาพเครื่องจักรได้ โดย
ไม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์สูง, สามารถใช้ทรัพยากร
ในการซ่อมบำรุงเท่าที่มีอยู่ได้, ไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าสูง และที่
สำคัญที่สุด ไม่ต้องแปลความหมายของกราฟสเปกตรัมความ
สั่นสะเทือนให้ยุ่งยาก แต่ได้ข้อสรุปของปัญหาในทันที

Fluke 810 เป็นเครื่องมือตรวจค้นปัญหาที่ใช้วิธีวิเคราะห์
สภาพความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่กำลังทดสอบ แล้วระบุ
ความผิดปกติโดยนำข้อมูลความสั่นสะเทือนที่วัดได้มาเปรียบ
เทียบกับชุดฐานความรู้ที่พัฒนาจากการรวบรวมประสบการณ์
ภาคสนามของผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลาหลายปี Fluke 810 ยังระบุ
ความรุนแรงของปัญหาโดยใช้การเปรียบเทียบกับค่าปกติของ
เครื่องจักรที่มีขนาดกำลังใกล้เคียงกันที่บันทึกอยู่ในฐานความรู้
ดังกล่าวมากำหนดเป็นค่าพื้นฐานในการเปรียบเทียบ นั่นหมายความว่า
ความถี่ต่างๆ ค่าที่วัดได้จะถูกเปรียบเทียบกับค่าของเครื่องจักร
ที่เสมือนใหม่



การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนเข้ากับเครื่องจักรในตำแหน่ง & แนวแกนต่างๆ
ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์และการอ่านค่ากำลังวัตต์ของมอเตอร์จาก nameplate

Fluke 810 ได้รับการออกแบบ
มาเป็นการพิเศษสำหรับช่างซ่อมบำรุง
ที่ต้องการทราบปัญหาทางกล และ
เข้าใจสาเหตุหลักของสภาพอุปกรณ์
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัย
เครื่องจักรด้วย Fluke 810 เริ่มต้น
ด้วยการติดตั้งหัววัดความเร่งแบบ 3
แกน TEDS (Transducer Elec-
tronic Datasheet : มีหน่วย
ความจำเป็นที่ข้อมูลจำเป็นต่อการ
อินเตอร์เฟสและใช้สัญญาณจาก
เซ็นเซอร์ในตัว) บนเครื่องจักรที่ต้อง
การตรวจสอบโดยวิธียึดด้วยแม่เหล็ก
หรือใช้ตัวยึดด้วยกาวตามความสะดวก
ในแต่ละจุดวัด



หัววัดความสั่นสะเทือนพร้อมสายเคเบิลที่แข็งแรง และถอดออกง่าย

ตัวเซ็นเซอร์มีขั้วต่อสายเคเบิลที่ถอดออกได้ง่ายสำหรับต่อเข้ากับเครื่องทดสอบ Fluke 810 เมื่อเครื่องจักรทำงาน หัววัดความเร่งจะตรวจจับความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 ทิศทางของการเคลื่อนไหว และส่งสัญญาณไปยัง Fluke 810 จากนั้นเพียงไม่นาน Fluke 810 ก็จะให้ผลลัพธ์เป็นข้อความผลการวินิจฉัยเครื่องจักร พร้อมกับแสดงคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาบนจอแสดงผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของ FLUKE 810

- ออกแบบมาเฉพาะเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางกลหลักๆ (แบริ่งชำรุดและสึกหรอ, การหลวม, การเยื้องศูนย์, เสียสมดุล) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องหยุดสายพานการผลิต
- แสดงระดับความรุนแรงของสิ่งผิดปกติเป็น 4 ระดับ (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง) ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา




- ให้คำแนะนำในการซ่อมแซมช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา
- มีการแสดงข้อความช่วยเหลือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้ที่ยังไม่ชำนาญ
- หน่วยความจำในตัว 2 GB เก็บบันทึกข้อมูลผลการวัดเครื่องจักรไว้เป็นประวัติได้เหลือเฟือ
- มีฟังก์ชัน Self-test ตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมของเครื่องด้วยตัวเอง
- มีโพรบเลเซอร์วัดความเร็วรอบ สำหรับวินิจฉัยเครื่องจักรที่ความเร็วทำงานอย่างแม่นยำ
- ใช้หัววัดความเร่งแบบ 3 แกน ตรวจวัดได้รวดเร็วและง่ายกว่าแบบแกนเดียว
- ซอฟต์แวร์ Viewer PC เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลและความสามารถในการสืบค้นติดตามประวัติในอดีตของแต่ละเครื่องจักร

ตัวอย่างการใช้งาน




- ตรวจปัญหาเครื่องจักร และเข้าใจสาเหตุของความผิดปกติ
- ตรวจเครื่องจักรก่อนและหลังการซ่อมบำรุง เพื่อยืนยันคุณภาพการซ่อม
- ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักรใหม่อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- ให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลข/ปริมาณของสภาพเครื่องจักรในการพิจารณาว่าสมควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
- จัดลำดับความสำคัญและวางแผนการซ่อมและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดการณ์ความเสียหายของเครื่องจักรก่อนเกิดความเสียหายจริง และจัดหาอะไหล่สำรองล่วงหน้า
- เพียงอบรมช่างเทคนิคมือใหม่หรือมีประสบการณ์น้อย ด้วยเวลาไม่นานก็สามารถสร้างทีมงานซ่อมบำรุงที่มีทักษะได้

Fluke 810 ช่วยคุณระบุตำแหน่งและตรวจวินิจฉัยปัญหาทางกล เพื่อจัดความสำคัญในปฏิบัติการซ่อมบำรุง ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ :



1. ตั้งค่า (Setup)

การตรวจสอบความสั่นสะเทือนทำได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Fluke 810 จะสอบถามข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้น ของเครื่องจักรที่คุณรู้ดีอยู่แล้ว จากนั้น Fluke 810 จะบอกการตั้งค่าต่างๆ และตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมให้ เพื่อทำการตรวจวัดได้เช่นเดียวกับมืออาชีพ




2. ตรวจวัด (Measure)

ใช้งานเหมือนใช้เครื่องตรวจวัดในงานซ่อมบำรุงทั่วไป Fluke 810 ออกแบบมาให้เหมาะกับงานบำรุงรักษาประจำวันของช่างโดยทั่วไปอยู่แล้ว การใช้งานใกล้เคียงกับการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิธรรมดาแต่ให้คำตอบของปัญหาหรือตรวจสภาพเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ




3. วินิจฉัย (Diagnose)

ไม่ต้องคาดเดาสภาพเครื่องจักรอีกต่อไป เพียงกดปุ่มเดียว Fluke 810 ก็จะระบุสาเหตุของปัญหา, ตำแหน่งที่เกิดปัญหานั้นๆ, และระดับความรุนแรง เพื่อทำการแก้ไขเสียตั้งแต่ต้น



Fluke 810 ก็จะทำให้ผลลัพธ์เป็นข้อความผลการวินิจฉัยเครื่องจักร พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้ทันที

ซอฟต์แวร์ Viewer PC



Fluke 810 มีซอฟต์แวร์ Viewer PC ที่ใช้กับ Windows XP, Vista และ Windows 7 สำหรับขยายความสามารถเก็บข้อมูลและการสืบค้น และใช้งานเหล่านี้ :

- ตั้งค่าการวัดที่คอมพิวเตอร์แล้วจึงโอนข้อมูลไปที่เครื่อง Fluke 810 เพื่อปฏิบัติงาน
- ออกรายงานการตรวจวินิจฉัยในรูปแบบไฟล์ pdf
- ดูภาพสเปกตรัมของการสั่นสะเทือนโดยละเอียด
- อิมพอร์ตรูป JPEG ทั่วไป และรูปถ่ายความร้อน Fluke .IS2 สำหรับมุมมองที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของสภาพเครื่องจักร

แต่หากความต้องการเครื่องวิเคราะห์ของคุณมากกว่าความใช้ง่าย.....เรามี


PHOTON+ Real time FFT Vibration Analyzer จาก Bruel & Kjaer

ที่พร้อมจะเปลี่ยน Notebook/Netbook ตัวเก่ง ให้กลายเป็นเครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน 2-4 แชนเนลระดับมืออาชีพ

PHOTON+ เป็นเครื่องวัดและวิเคราะห์เสียง และความสั่นสะเทือนแบบ Real-Time สมรรถนะสูง ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ ที่มีอินพุตให้เลือก 2, 3 และ 4 แชนเนล พร้อมมีอินพุตวัดความเร็วรอบ (Tachometer) ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ PC, Notebook หรือ Netbook เชื่อมต่อและรับไฟเลี้ยงผ่าน USB 2.0 ไม่ต้องใช้เพาเวอร์ซัพพลายภายนอกให้ยุ่งยาก พร้อมซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย สำหรับการวิเคราะห์เสียง/ความสั่นสะเทือนรบกวน, วิเคราะห์ FFT, วิเคราะห์ order, วิเคราะห์เครื่องจักร ฯลฯ ได้อย่างมากมายหลายรูปแบบตามแต่ความชำนาญของผู้ใช้ทั้งระดับกลางและเขียน ในราคาถูกเหลือเชื่อ

ด้วยความที่ตัวเครื่องมีอินพุตตั้งแต่ 2 จนถึง 4 แชนเนลแบบดิวิค 21 kHz คุณจึงเลือกให้เหมาะกับงานได้อย่างลงตัว ทั้ง accelerometer แบบ 3 แกน หรือ 1 แกนหลายตัว สามารถทำงาน real time ต่อไปนี้ได้:

1. วิเคราะห์ phase relation ระหว่าง 2 จุดวัด เพื่อหา ลักษณะของ unbalance แบบต่างๆ
2. ดูกราฟ RPM profile ในขณะที่เครื่องจักรเดินที่ความเร็วรอบไม่แน่นอน
3. ดูค่า peak ของ vibration เป็นอัตราส่วนต่อความเร็วรอบ (order analysis)
4. ดู spectrum ของความถี่เพื่อวิเคราะห์ ตลับลูกปืน ฟันเฟืองเกียร์ ฯลฯ
5. ดูกราฟสามมิติ waterfall ณ เวลาต่างๆ หรือ waterfall ณ RPM ต่างๆ





6. ดู damping ของวัสดุ vibration isolator ต่างๆ ว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่
7. ดู cross-correlation ระหว่างจุด 2 จุด ว่าเป็นทางเดินของ vibration หรือไม่
8. เมื่อเพิ่มช้อน Modal Hammer เข้ามาก็จะสามารถ ดู resonance frequencies ของชิ้นส่วนต่างๆ
จึงสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้นั้น ขึ้นกับ transducer ที่ จับมาเข้าชุดกัน

สรุป

ด้วยเทคโนโลยีการสร้างสรรคเครื่องตรวจวัดในงานซ่อมบำรุงของ Bruel & Kjaer และ FLUKE เราพร้อมแล้วที่จะส่งทีมงานของเมเชอร์โทรนิคส์ไปเยี่ยมท่านสำหรับสถิติเครื่องวิเคราะห์ความถี่ของเครื่องจักรต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน่วยงานท่าน และในงบประมาณที่สมเหตุสมผล เพียงท่านติดต่อเรามาที่

ศิวพงษ์ ตั้งสุจริต โทร. 08-1833-3765,
siwapong@measuretronix.com
สุทธิพงษ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ โทร. 083-708-8876,
sutipong@measuretronix.com



บริษัท เมเชอร์โทรนิคส์ จำกัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๙ 10310
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234
แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet: <http://www.measuretronix.com>
E-Mail : info@measuretronix.com